Edifici associati alla Scheda:
ID 5179 ID 5180

Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 07/11/2020
- **Ambito** rurale
- **Località** Brolio, 39
- **Tipologia insediativa** casa colonica/aggregato di case coloniche
- **Caratteristiche pertinenza** pozzo; altri muretti e/o suddivisioni interne; altra area pavimentata (compresi percorsi); aia; giardino / area verde
- **Condizioni generali** medie
- **Valutazioni** valore storico-documentale


Foto aerea 1954 (1:5000)


Foto aerea 1978 (1:5000)


Foto aerea 1996 (1:5000)


Foto aerea 2016 (1:5000)



Scegli la scala: 1:500 1:1000 1:2000 Inquadra

Informazioni sull'Edificio 5179

Unità volumetriche dell'Edificio 5179

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
17552	84	70	352.45	2		presente al Catasto Leopoldino

Periodo costruzione
antica (tale e quale)

Tipologia edilizia
casa colonica

Condizioni generali
pessime

Valutazioni
valore storico documentale

Usi
- **Uso prevalente:** non in uso
- **Usi presenti:** dismesso

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** laterizio e pietra faccia a vista con tracce di intonaco
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato simmetrico
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** travicelli e tavolato in legno
- **Elementi architettonici decorativi:** cornici alle finestre
- **Elementi di articolazione volumetrica:** torre colombaia; portico compreso nel volume
- **Superfetazioni ed incongruenze:** tamponamento di aperture; corpi chiusi in adiacenza

Informazioni sull'Edificio 5180

Unità volumetriche dell'Edificio 5180

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
9052	84	70	78.21	2	0	presente al 1954

Periodo costruzione
antica (tale e quale)

Tipologia edilizia
annesso rurale (generico)

Condizioni generali
pessime

Valutazioni
valore storico documentale

Usi
- **Uso prevalente:** non in uso
- **Usi presenti:** dismesso

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** laterizio faccia a vista
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato regolare
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** travicelli in legno e mezzane tavelle
- **Elementi di articolazione volumetrica:** assenti
- **Superfetazioni ed incongruenze:** assenti

Rilievi fotografici




FOTO n° 6062 (scheda 338)


FOTO n° 6063 (scheda 338)


FOTO n° 6064 (scheda 338)


FOTO n° 6065 (scheda 338)


FOTO n° 6066 (scheda 338)


FOTO n° 6046 (edificio 5179)


FOTO n° 6047 (edificio 5179)


FOTO n° 6048 (edificio 5179)


FOTO n° 6049 (edificio 5179)


FOTO n° 6050 (edificio 5179)


FOTO n° 6051 (edificio 5179)


FOTO n° 6054 (edificio 5179)


FOTO n° 6055 (edificio 5179)


FOTO n° 6056 (edificio 5179)


FOTO n° 6057 (edificio 5179)


FOTO n° 6058 (edificio 5179)


FOTO n° 6059 (edificio 5179)


FOTO n° 6060 (edificio 5179)


FOTO n° 6061 (edificio 5179)


FOTO n° 6067 (edificio 5179)


FOTO n° 6068 (edificio 5179)


FOTO n° 6069 (edificio 5179)


FOTO n° 6070 (edificio 5179)


FOTO n° 6052 (edificio 5180)


FOTO n° 6053 (edificio 5180)


FOTO n° 6071 (edificio 5180)
