Edifici associati alla Scheda:
ID 982 ID 983

Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 07/11/2020
- **Ambito** rurale
- **Località** Manciano 63A
- **Tipologia insediativa** casa colonica/aggregato di case coloniche
- **Caratteristiche pertinenza** piscina; pozzo; gruppi di alberature; recinzioni; altra area pavimentata (compresi percorsi); area trattata con ghiaia; giardino / area verde
- **Condizioni generali** medie
- **Valutazioni** valore nullo




Foto aerea 1954 (1:5000)




Foto aerea 1978 (1:5000)



Foto aerea 1996 (1:5000)



Foto aerea 2016 (1:5000)



Scegli la scala: 1:500 1:1000 1:2000 Inquadra

Informazioni sull'Edificio 982

Unità volumetriche dell'Edificio 982

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
17583	53	45	30.99	1	0	presente al 1954
17584	53	45	49.51	1	0	presente al 1998

Periodo costruzione
antica con recupero recente

Tipologia edilizia
annesso rurale (generico)

Condizioni generali
medie

Valutazioni
valore nullo

Usi
- **Uso prevalente:** di servizio
- **Usi presenti:** privato

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** intonaco
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato regolare
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** marsiglliesi portoghesi
- **Materiali gronda (in prevalenza):** travicelli in legno e mezzane tavelle
- **Elementi architettonici decorativi:** assenti
- **Elementi di articolazione volumetrica:** assenti
- **Superfetazioni ed incongruenze:** corpi aperti in adiacenza

Informazioni sull'Edificio 983

Unità volumetriche dell'Edificio 983

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
17575	53	45	141.01	2	0	presente al 1954
17578			13.43	1	0	presente al 1998
17581			9.23	1	0	presente al 1998
17582			26.94	2	0	presente al 1998

Periodo costruzione
antica con recupero recente

Tipologia edilizia
casa colonica

Condizioni generali
buone

Valutazioni
valore storico documentale

Usi
- **Uso prevalente:** residenziale
- **Usi presenti:** residenziale permanente

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** laterizio e pietra faccia a vista
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato regolare
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** mattoni e o mezzane
- **Elementi architettonici decorativi:** cornici alle finestre
- **Elementi di articolazione volumetrica:** portico accostato al volume
- **Superfetazioni ed incongruenze:** corpi chiusi in adiacenza

Rilievi fotografici




FOTO n° 6082 (scheda 339)



FOTO n° 6083 (scheda 339)



FOTO n° 6301 (scheda 339)



FOTO n° 6302 (scheda 339)



FOTO n° 6303 (scheda 339)



FOTO n° 6304 (scheda 339)



FOTO n° 6305 (scheda 339)



FOTO n° 6306 (scheda 339)



FOTO n° 6072 (edificio 982)



FOTO n° 6073 (edificio 982)



FOTO n° 6074 (edificio 983)



FOTO n° 6075 (edificio 983)



FOTO n° 6076 (edificio 983)




FOTO n° 6077 (edificio 983)



FOTO n° 6078 (edificio 983)



FOTO n° 6079 (edificio 983)



FOTO n° 6080 (edificio 983)



FOTO n° 6081 (edificio 983)

