Edifici associati alla Scheda:
ID 78 ID 3237
Edificati Minori associati alla Scheda:
ID 324 ID 325

Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 07/11/2020
- **Ambito** rurale
- **Località** Loc. Pozzo Nuovo
- **Denominazione** Case Frappi
- **Tipologia insediativa** casa colonica/aggregato di case coloniche
- **Caratteristiche pertinenza** incolto
- **Condizioni generali** pessime
- **Valutazioni** valore nullo



Foto aerea 1954 (1:5000)




Foto aerea 1978 (1:5000)



Foto aerea 1996 (1:5000)



Foto aerea 2016 (1:5000)



Scegli la scala: 1:500 1:1000 1:2000 Inquadra

Informazioni sull'Edificio 78

Unità volumetriche dell'Edificio 78

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
12726;54	252	230.73		2	0	presente al Catasto Leopoldino
17553		64.34		1	0	presente al 1954

Informazioni generali e note
L'edificio risulta in gran parte ricoperto da una fitta vegetazione spontanea

Periodo costruzione
antica (tale e quale)

Tipologia edilizia
casa colonica

Condizioni generali
pessime

Valutazioni
valore storico documentale

Usi
- **Uso prevalente:** non in uso
- **Usi presenti:** dismesso
- **Uso originario:** residenziale

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** laterizio e pietra faccia a vista
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato regolare
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** non tradizionali (travetti in cemento e tavelloni, soletta in cls, travi in legno, finitura di intonaco...)
- **Elementi architettonici decorativi:** cornici alle finestre
- **Elementi di articolazione volumetrica:** non rilevabile
- **Superfetazioni ed incongruenze:** corpi chiusi in adiacenza

Informazioni sull'Edificio 3237

Non rilevabile
L'edificio risulta ricoperto da una fitta vegetazione spontanea

Usi
- **Uso prevalente:** non in uso
- **Usi presenti:** dismesso
- **Uso originario:** Annesso

Informazioni sull'Edificato Minore 324

Non rilevabile
L'edificio risulta ricoperto da una fitta vegetazione spontanea

Periodo costruzione
antica

Condizioni generali
pessime

Valutazioni
valore storico documentale

Tipo
baracca manufatto precario

Uso prevalente
agricolo e funzioni connesse

Informazioni sull'Edificato Minore 325

Non rilevabile
L'edificio risulta ricoperto da una fitta vegetazione spontanea

Periodo costruzione
antica

Condizioni generali
pessime

Valutazioni
valore storico documentale

Tipo
rudere

Uso prevalente
agricolo e funzioni connesse

Rilievi fotografici




FOTO n° 6135 (scheda 341)



FOTO n° 6136 (scheda 341)



FOTO n° 6084 (edificio 78)



FOTO n° 6085 (edificio 78)



FOTO n° 6086 (edificio 78)



FOTO n° 6087 (edificio 78)



FOTO n° 6088 (edificio 78)



FOTO n° 6089 (edificio 78)



FOTO n° 6090 (edificio 78)



FOTO n° 6091 (edificio 78)



FOTO n° 6092 (edificio 78)



FOTO n° 6094 (edificio 78)



FOTO n° 6096 (edificio 78)



FOTO n° 6099 (edificio 78)



FOTO n° 6131 (edificio 78)



FOTO n° 6097 (edificio 3237)



FOTO n° 6098 (edificio 3237)



FOTO n° 6100 (edificio 3237)



FOTO n° 6132 (edificato minore 324)



FOTO n° 6133 (edificato minore 325)



FOTO n° 6134 (edificato minore 325)

