Edifici associati alla Scheda:
ID 5585 ID 8972

Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 07/11/2020
- **Ambito** rurale
- **Località** La Nave 112
- **Denominazione** Il Molino
- **Tipologia insediativa** casa colonica/aggregato di case coloniche
- **Caratteristiche pertinenza** pozzo; recinzioni; altra area pavimentata (compresi percorsi); giardino / area verde
- **Condizioni generali** buone
- **Valutazioni** valore storico-documentale


Foto aerea 1954 (1:5000)


Foto aerea 1978 (1:5000)


Foto aerea 1996 (1:5000)


Foto aerea 2016 (1:5000)



Scegli la scala: 1:500 1:1000 1:2000 Inquadra

Informazioni sull'Edificio 5585

Unità volumetriche dell'Edificio 5585

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
17554.55	173		58.31	1		presente al 2007
17558.55	173		92.95	1 (a monte) 2 (a valle)	0	presente al Catasto Leopoldino
17559.55	173		44.16	2 (a monte) 3 (a valle)	0	presente al Catasto Leopoldino
17560.55	173		26.38	1		presente al 1954
17562			28.29	1	0	presente al Catasto Leopoldino

Periodo costruzione
antica con ricostruzione recente

Tipologia edilizia
edificio specialistico (antico)

Condizioni generali
buone

Valutazioni
valore storico documentale

Usi
- **Uso prevalente:** residenziale
- **Usi presenti:** residenziale permanente

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** intonaco
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato regolare
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** travicelli in legno e mezzane tavelle
- **Elementi architettonici decorativi:** cornici alle finestre; cornici marcapiano, zoccolature, angolari
- **Elementi di articolazione volumetrica:** tettoia; portico accostato al volume
- **Superfetazioni ed incongruenze:** corpi aperti in adiacenza

Informazioni sull'Edificio 8972

Unità volumetriche dell'Edificio 8972

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
16204			110.01	1	0	presente al 1954

Periodo costruzione
antica con ricostruzione recente

Tipologia edilizia
annesso rurale (generico)

Condizioni generali
buone

Valutazioni
valore storico documentale

Usi
- **Uso prevalente:** agricolo e funzioni connesse
- **Usi presenti:** attività produttiva agricola

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** intonaco
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato simmetrico
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** travicelli in legno e mezzane tavelle
- **Elementi architettonici decorativi:** cornici alle finestre; cornici marcapiano, zoccolature, angolari
- **Elementi di articolazione volumetrica:** assenti
- **Superfetazioni ed incongruenze:** assenti

Rilievi fotografici




FOTO n° 6144 (scheda 342)


FOTO n° 6145 (scheda 342)


FOTO n° 6146 (scheda 342)



FOTO n° 6137 (edificio 5585)


FOTO n° 6138 (edificio 5585)


FOTO n° 6139 (edificio 5585)


FOTO n° 6140 (edificio 5585)


FOTO n° 6141 (edificio 5585)


FOTO n° 6142 (edificio 5585)


FOTO n° 6143 (edificio 8972)
