Edifici associati alla Scheda:
ID 1293 ID 1294

Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 21/11/2020
- **Ambito** rurale
- **Località** Montecchio
- **Tipologia insediativa** casa colonica/aggregato di case coloniche
- **Caratteristiche pertinenza** pozzo; terrazzamenti/ciglionamenti; altri muretti e/o suddivisioni interne; aia
- **Condizioni generali** pessime
- **Valutazioni** valore storico-documentale



Foto aerea 1954 (1:5000)




Foto aerea 1978 (1:5000)



Foto aerea 1996 (1:5000)



Foto aerea 2016 (1:5000)



Scegli la scala: 1:500 1:1000 1:2000 Inquadra

Informazioni sull'Edificio 1293

Unità volumetriche dell'Edificio 1293

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
17599	74	30	26.95	1 (a monte) 2 (a valle)	0	presente al Catasto Leopoldino
17600	74	30	10.99	0 (a monte) 1 (a valle)	0	presente al Catasto Leopoldino
17601			1.55	1	0	presente al 1998

Periodo costruzione
antica (tale e quale)

Tipologia edilizia
annesso rurale (generico)

Condizioni generali
pessime

Valutazioni
valore storico documentale

Usi
- **Uso prevalente:** non in uso
- **Usi presenti:** dismesso

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** laterizio e pietra faccia a vista
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato regolare
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** mattoni e o mezzane
- **Elementi architettonici decorativi:** assenti
- **Elementi di articolazione volumetrica:** assenti
- **Superfetazioni ed incongruenze:** corpi chiusi in adiacenza

Informazioni sull'Edificio 1294

Unità volumetriche dell'Edificio 1294

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
8165	74	30	80.37	1 (a monte) 2 (a valle)	0	presente al Catasto Leopoldino
8166	74	30	7.17	1	0	presente al 1954

Periodo costruzione
antica (tale e quale)

Tipologia edilizia
casa colonica

Condizioni generali
pessime

Valutazioni
pregio particolare valore storico

Usi
- **Uso prevalente:** non in uso
- **Usi presenti:** dismesso

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** laterizio e pietra faccia a vista
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato regolare
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** mattoni e o mezzane
- **Elementi architettonici decorativi:** cornici alle finestre
- **Elementi di articolazione volumetrica:** assenti
- **Superfetazioni ed incongruenze:** corpi chiusi in adiacenza

Rilievi fotografici




FOTO n° 6359 (scheda 350)



FOTO n° 6360 (scheda 350)



FOTO n° 6361 (scheda 350)



FOTO n° 6362 (scheda 350)



FOTO n° 6363 (scheda 350)



FOTO n° 6364 (scheda 350)



FOTO n° 6344 (edificio 1293)



FOTO n° 6345 (edificio 1293)



FOTO n° 6346 (edificio 1293)



FOTO n° 6347 (edificio 1293)



FOTO n° 6348 (edificio 1293)



FOTO n° 6349 (edificio 1293)



FOTO n° 6350 (edificio 1294)



FOTO n° 6351 (edificio 1294)



FOTO n° 6352 (edificio 1294)



FOTO n° 6353 (edificio 1294)



FOTO n° 6354 (edificio 1294)



FOTO n° 6355 (edificio 1294)



FOTO n° 6356 (edificio 1294)



FOTO n° 6357 (edificio 1294)



FOTO n° 6358 (edificio 1294)

