Edifici associati alla Scheda:
ID 910 ID 1756

Informazioni sulla Scheda


- **Data rilevazione** 21/11/2020
- **Ambito** rurale
- **Località** Montecchio
- **Denominazione** Casa Senato
- **Tipologia insediativa** casa colonica/aggregato di case coloniche
- **Caratteristiche pertinenza** piscina; terrazzamenti/ciglionamenti; altri muretti e/o suddivisioni interne; recinzioni; altra area pavimentata (compresi percorsi); giardino / area verde
- **Condizioni generali** buone
- **Valutazioni** pregio particolare valore storico


Foto aerea 1954 (1:5000)


Foto aerea 1978 (1:5000)


Foto aerea 1996 (1:5000)


Foto aerea 2016 (1:5000)



Scegli la scala: 1:500 1:1000 1:2000 Inquadra

Informazioni sull'Edificio 910

Unità volumetriche dell'Edificio 910

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
17609.75	127	125	12.1	1	0	presente al Catasto Leopoldino
17609.75	127	125	105.23	2 (a monte) 3 (a valle)	0	presente al Catasto Leopoldino

Periodo costruzione
antica con ricostruzione recente

Tipologia edilizia
casa colonica

Condizioni generali
buone

Valutazioni
pregio particolare valore storico

Usi
- **Uso prevalente:** residenziale
- **Usi presenti:** residenziale saltuario

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** laterizio e pietra faccia a vista
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato regolare
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** mattoni e o mezzane
- **Elementi architettonici decorativi:** cornici alle finestre
- **Elementi di articolazione volumetrica:** tettoia
- **Superfetazioni ed incongruenze:** corpi chiusi in adiacenza

Informazioni sull'Edificio 1756

Unità volumetriche dell'Edificio 1756

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
17609.75	127	127.58	1 (a monte) 2 (a valle)	0	presente al Catasto Leopoldino	
17607.75	127	42.15	2 (a monte) 3 (a valle)	0	presente al Catasto Leopoldino	

Periodo costruzione
antica con ricostruzione recente

Tipologia edilizia
casa colonica

Condizioni generali
buone

Valutazioni
pregio particolare valore storico

Usi
- **Uso prevalente:** residenziale
- **Usi presenti:** residenziale saltuario

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** laterizio e pietra faccia a vista
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato regolare
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** mattoni e o mezzane
- **Elementi architettonici decorativi:** cornici alle finestre
- **Elementi di articolazione volumetrica:** tettoia

Rilievi fotografici



FOTO n° 6405 (scheda 352)


FOTO n° 6406 (scheda 352)


FOTO n° 6407 (scheda 352)


FOTO n° 6408 (scheda 352)


FOTO n° 6409 (scheda 352)


FOTO n° 6410 (scheda 352)


FOTO n° 6385 (edificio 910)


FOTO n° 6386 (edificio 910)


FOTO n° 6387 (edificio 910)


FOTO n° 6388 (edificio 910)


FOTO n° 6389 (edificio 910)


FOTO n° 6396 (edificio 910)


FOTO n° 6397 (edificio 910)


FOTO n° 6399 (edificio 910)


FOTO n° 6400 (edificio 910)


FOTO n° 6401 (edificio 910)


FOTO n° 6402 (edificio 910)


FOTO n° 6403 (edificio 910)


FOTO n° 6404 (edificio 910)


FOTO n° 6381 (edificio 1756)


FOTO n° 6382 (edificio 1756)


FOTO n° 6383 (edificio 1756)


FOTO n° 6384 (edificio 1756)


FOTO n° 6390 (edificio 1756)


FOTO n° 6391 (edificio 1756)


FOTO n° 6392 (edificio 1756)


FOTO n° 6393 (edificio 1756)


FOTO n° 6394 (edificio 1756)


FOTO n° 6395 (edificio 1756)


FOTO n° 6398 (edificio 1756)
