Edifici associati alla Scheda:
ID 5086 ,ID 5087
Edificati Minori associati alla Scheda:
ID 335

Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 21/11/2020
- **Ambito** rurale
- **Località** Montecchio, 311
- **Tipologia insediativa** casa colonica/aggregato di case coloniche
- **Caratteristiche pertinenza** piscina; terrazzamenti/ciglionamenti; altri muretti e/o suddivisioni interne; recinzioni; area trattata con ghiaia; giardino / area verde
- **Condizioni generali** buone
- **Valutazioni** valore storico-documentale



Foto aerea 1954 (1:5000)




Foto aerea 1978 (1:5000)



Foto aerea 1996 (1:5000)



Foto aerea 2016 (1:5000)



Scegli la scala: 1:500 1:1000 1:2000 Inquadra

Informazioni sull'Edificio 5086

Unità volumetriche dell'Edificio 5086

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
7669	75	129	172.9	2	0	presente al Catasto Leopoldino
7670	75	129	27.47	2 (a monte) 3 (a valle)	0	presente al Catasto Leopoldino
10360	75	129	7.96	2	0	presente al Catasto Leopoldino

Periodo costruzione
antica con recupero recente

Tipologia edilizia
casa colonica

Condizioni generali
buone

Valutazioni
pregio particolare valore storico

Usi
- **Uso prevalente:** residenziale
- **Usi presenti:** residenziale saltuario

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** laterizio e pietra faccia a vista
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato simmetrico
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** mattoni e o mezzane
- **Elementi architettonici decorativi:** cornici alle finestre
- **Elementi di articolazione volumetrica:** portico compreso nel volume
- **Superfetazioni ed incongruenze:** assenti

Informazioni sull'Edificio 5087

Unità volumetriche dell'Edificio 5087

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
7610	75	129	39.15	1	0	presente al 1954
10352	75	129	9.49	1	0	presente al 1954

Periodo costruzione
antica con recupero recente

Tipologia edilizia
annesso rurale (generico)

Condizioni generali
buone

Valutazioni
pregio particolare valore storico

Usi
- **Uso prevalente:** di servizio
- **Usi presenti:** privato

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** laterizio e pietra faccia a vista
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato regolare
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** mattoni e o mezzane
- **Elementi architettonici decorativi:** salti di gatto
- **Elementi di articolazione volumetrica:** assenti
- **Superfetazioni ed incongruenze:** corpi chiusi in adiacenza

Informazioni sull'Edificato Minore 335

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 335

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
16385			5.68	1	0	non classificato

Periodo costruzione
recente

Condizioni generali
medie

Valutazioni
valore nullo

Tipo
baracca manufatto precario

Uso prevalente
di servizio

Rilievi fotografici




FOTO n° 6425 (scheda 353)



FOTO n° 6426 (scheda 353)



FOTO n° 6427 (scheda 353)



FOTO n° 6428 (scheda 353)



FOTO n° 6429 (scheda 353)



FOTO n° 6430 (scheda 353)



FOTO n° 6411 (edificio 5086)



FOTO n° 6412 (edificio 5086)



FOTO n° 6413 (edificio 5086)



FOTO n° 6414 (edificio 5086)



FOTO n° 6415 (edificio 5086)



FOTO n° 6416 (edificio 5086)



FOTO n° 6417 (edificio 5086)



FOTO n° 6418 (edificio 5086)



FOTO n° 6419 (edificio 5086)



FOTO n° 6420 (edificio 5087)



FOTO n° 6421 (edificio 5087)



FOTO n° 6422 (edificio 5087)



FOTO n° 6423 (edificio 5087)



FOTO n° 6424 (edificio 5087)

