Edifici associati alla Scheda:
ID 3418 ID 3419 ID 3420

Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 28/11/2020
- **Ambito** rurale
- **Località** Sant'Antonino
- **Denominazione** Podere Commenda
- **Tipologia insediativa** casa colonica/aggregato di case coloniche
- **Caratteristiche pertinenza** pozzo; altri muretti e/o suddivisioni interne; recinzioni; giardino / area verde
- **Condizioni generali** medie
- **Valutazioni** valore nullo


Foto aerea 1954 (1:5000)


Foto aerea 1978 (1:5000)


Foto aerea 1996 (1:5000)


Foto aerea 2016 (1:5000)



Scegli la scala: 1:500 1:1000 1:2000 Inquadra

Informazioni sull'Edificio 3418

Unità volumetriche dell'Edificio 3418

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
7626	42	17	46.31	1	0	presente al 1954

Periodo costruzione
antica (tale e quale)

Tipologia edilizia
annesso rurale (generico)

Condizioni generali
pessime

Valutazioni
valore nullo

Usi
- **Uso prevalente:** non in uso
- **Usi presenti:** dismesso

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** intonaco
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato regolare
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** marsigliesi portoghesi
- **Materiali gronda (in prevalenza):** non tradizionali (travetti in cemento e tavelloni, soletta in cls, travi in legno, finitura di intonaco...)
- **Elementi architettonici decorativi:** assenti
- **Elementi di articolazione volumetrica:** assenti
- **Superfetazioni ed incongruenze:** assenti

Informazioni sull'Edificio 3419

Unità volumetriche dell'Edificio 3419

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
7501	42	17	174.54	2	0	presente al Catasto Leopoldino
7559	42	17	87.6	2	0	presente al Catasto Leopoldino
10320	42	17	21.84	1		presente al 1954

Periodo costruzione
antica (tale e quale)

Tipologia edilizia
casa colonica

Condizioni generali
pessime

Valutazioni
pregio particolare valore storico

Usi
- **Uso prevalente:** non in uso
- **Usi presenti:** dismesso

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** laterizio faccia a vista con tracce di intonaco
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato irregolare
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** travicelli in legno e mezzane tavelle
- **Elementi architettonici decorativi:** salti di gatto; cornici alle finestre
- **Elementi di articolazione volumetrica:** loggia
- **Superfetazioni ed incongruenze:** corpi chiusi in adiacenza

Informazioni sull'Edificio 3420

Unità volumetriche dell'Edificio 3420

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
7555	42	17	24.33	1	0	presente al 1954

Periodo costruzione
antica (tale e quale)

Tipologia edilizia
annesso rurale (generico)

Condizioni generali
pessime

Valutazioni
valore nullo

Usi
- **Uso prevalente:** non in uso
- **Usi presenti:** dismesso

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** pietra faccia a vista
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato regolare
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** elementi del manto
- **Elementi architettonici decorativi:** assenti
- **Elementi di articolazione volumetrica:** assenti
- **Superfetazioni ed incongruenze:** assenti

Rilievi fotografici



FOTO n° 6467 (scheda 355)


FOTO n° 6468 (scheda 355)


FOTO n° 6469 (scheda 355)


FOTO n° 6470 (scheda 355)


FOTO n° 6471 (scheda 355)


FOTO n° 6472 (scheda 355)


FOTO n° 6447 (edificio 3418)


FOTO n° 6448 (edificio 3418)


FOTO n° 6449 (edificio 3418)


FOTO n° 6441 (edificio 3419)


FOTO n° 6442 (edificio 3419)


FOTO n° 6443 (edificio 3419)


FOTO n° 6444 (edificio 3419)


FOTO n° 6445 (edificio 3419)


FOTO n° 6446 (edificio 3419)


FOTO n° 6454 (edificio 3419)


FOTO n° 6455 (edificio 3419)


FOTO n° 6456 (edificio 3419)


FOTO n° 6457 (edificio 3419)


FOTO n° 6458 (edificio 3419)


FOTO n° 6459 (edificio 3419)


FOTO n° 6460 (edificio 3419)


FOTO n° 6461 (edificio 3419)


FOTO n° 6462 (edificio 3419)


FOTO n° 6463 (edificio 3419)


FOTO n° 6464 (edificio 3419)


FOTO n° 6450 (edificio 3420)


FOTO n° 6465 (edificio 3420)


FOTO n° 6466 (edificio 3420)
