Edifici associati alla Scheda:
ID 2084 | ID 8975

Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 28/11/2020
- **Ambito** rurale
- **Località** Manciano 57
- **Tipologia insediativa** casa colonica/aggregato di case coloniche
- **Caratteristiche pertinenza** pozzo; altri muretti e/o suddivisioni interne; recinzioni; giardino / area verde
- **Condizioni generali** medie




Foto aerea 1954 (1:5000)




Foto aerea 1978 (1:5000)



Foto aerea 1996 (1:5000)



Foto aerea 2016 (1:5000)



Scegli la scala: 1:500 1:1000 1:2000 Inquadra

Informazioni sull'Edificio 2084

Unità volumetriche dell'Edificio 2084

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
17616:42	84		178.21	2	0	presente al Catasto Leopoldino
17617			48.32	1	0	presente al 1954
17618			3.84	1	0	presente al 1954

Periodo costruzione
antica (tale e quale)

Tipologia edilizia
casa colonica

Condizioni generali
buone

Valutazioni
valore storico documentale

Usi
- **Uso prevalente:** non in uso
- **Usi presenti:** residenziale saltuario

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** laterizio e pietra faccia a vista
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato simmetrico
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** mattoni e o mezzane
- **Elementi architettonici decorativi:** cornici alle finestre
- **Elementi di articolazione volumetrica:** assenti
- **Superfetazioni ed incongruenze:** tamponamento di aperture; corpi chiusi in adiacenza; corpi chiusi in aggetto

Informazioni sull'Edificio 8975

Unità volumetriche dell'Edificio 8975

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
17620:42	84		4.65	1	0	presente al 1954
17622:42	84		59.55	1	0	presente al Catasto Leopoldino
17623:42	84		27.57	1	0	presente al 1954

Periodo costruzione
antica (tale e quale)

Tipologia edilizia
annesso rurale (generico)

Condizioni generali
pessime

Valutazioni
valore nullo

Usi
- **Uso prevalente:** agricolo e funzioni connesse
- **Usi presenti:** attività produttiva agricola

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** intonaco
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato regolare
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** elementi del manto
- **Elementi architettonici decorativi:** assenti
- **Elementi di articolazione volumetrica:** assenti
- **Superfetazioni ed incongruenze:** corpi chiusi in adiacenza

Rilievi fotografici



FOTO n° 6492 (scheda 357)



FOTO n° 6493 (scheda 357)



FOTO n° 6494 (scheda 357)



FOTO n° 6474 (edificio 2084)



FOTO n° 6475 (edificio 2084)



FOTO n° 6476 (edificio 2084)



FOTO n° 6477 (edificio 2084)



FOTO n° 6481 (edificio 2084)



FOTO n° 6482 (edificio 2084)



FOTO n° 6483 (edificio 2084)



FOTO n° 6484 (edificio 2084)



FOTO n° 6485 (edificio 2084)



FOTO n° 6486 (edificio 2084)



FOTO n° 6487 (edificio 2084)



FOTO n° 6488 (edificio 8975)



FOTO n° 6489 (edificio 8975)



FOTO n° 6490 (edificio 8975)



FOTO n° 6491 (edificio 8975)

