Edifici associati alla Scheda:
ID 5162 ID 5163 ID 5164 ID 5165 ID 5166

Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 28/11/2020
- **Non rilevabile:** Assenza del proprietario e presenza di fitta vegetazione
- **Ambito** rurale
- **Località** Pozzo Nuovo
- **Tipologia insediativa** casa colonica/aggregato di case coloniche
- **Caratteristiche pertinenza** pozzo; recinzioni
- **Condizioni generali** pessime
- **Valutazioni** valore nullo



Foto aerea 1954 (1:5000)



Foto aerea 1978 (1:5000)



Foto aerea 1996 (1:5000)



Foto aerea 2016 (1:5000)



Scegli la scala: 1:500 1:1000 1:2000 Inquadra

Informazioni sull'Edificio 5162

Unità volumetriche dell'Edificio 5162

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
12716/55	1		128.64	1	0	presente al 1998

Periodo costruzione
recente (compreso finto antico)

Tipologia edilizia
capannone isolato

Condizioni generali
pessime

Valutazioni
valore nullo

Usi
- **Uso prevalente:** di servizio
- **Usi presenti:** dismesso

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** non tradizionali (c. a. a vista, blocchi a vista, pannelli prefabbricati, masolica...)
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato regolare
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** eternit
- **Materiali gronda (in prevalenza):** elementi del manto
- **Elementi architettonici decorativi:** assenti
- **Elementi di articolazione volumetrica:** assenti
- **Superfetazioni ed incongruenze:** assenti

Informazioni sull'Edificio 5163

Non rilevabile
Edificio non rilevabile perchè non visibile dall'esterno

Usi
- **Uso prevalente:** non in uso
- **Usi presenti:** attività produttiva agricola

Informazioni sull'Edificio 5164

Unità volumetriche dell'Edificio 5164

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
12719/55	1		12.99	1	0	presente al Catasto Leopoldino

Periodo costruzione
antica (tale e quale)

Tipologia edilizia
annesso rurale (generico)

Condizioni generali
pessime

Valutazioni
valore storico documentale

Usi
- **Uso prevalente:** non in uso
- **Usi presenti:** dismesso

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** laterizio e pietra faccia a vista
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato regolare
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** mattoni e o mezzane
- **Elementi architettonici decorativi:** non rilevabile
- **Elementi di articolazione volumetrica:** non rilevabile
- **Superfetazioni ed incongruenze:** non rilevabile

Informazioni sull'Edificio 5165

Unità volumetriche dell'Edificio 5165

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
12718/55	1		95.63	1	0	presente al Catasto Leopoldino

Periodo costruzione
antica (tale e quale)

Tipologia edilizia
annesso rurale (generico)

Condizioni generali
pessime

Valutazioni
valore storico documentale

Usi
- **Uso prevalente:** non in uso
- **Usi presenti:** privato

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** laterizio e pietra faccia a vista
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato regolare
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** non tradizionali (travetti in cemento e tavelloni, soletta in cls, travi in legno, finitura di intonaco...)
- **Elementi architettonici decorativi:** assenti
- **Elementi di articolazione volumetrica:** non rilevabile
- **Superfetazioni ed incongruenze:** non rilevabile

Informazioni sull'Edificio 5166

Unità volumetriche dell'Edificio 5166

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
12720/55	1		181.26	2	0	presente al Catasto Leopoldino

Periodo costruzione
antica (tale e quale)

Tipologia edilizia
casa colonica

Condizioni generali
pessime

Valutazioni
valore storico documentale

Usi
- **Uso prevalente:** non in uso
- **Usi presenti:** dismesso

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** laterizio faccia a vista con tracce di intonaco
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato irregolare
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** mattoni e o mezzane
- **Elementi architettonici decorativi:** cornici alle finestre
- **Elementi di articolazione volumetrica:** assenti
- **Superfetazioni ed incongruenze:** assenti

Rilievi fotografici




FOTO n° 6512 (scheda 358)



FOTO n° 6513 (scheda 358)



FOTO n° 6514 (scheda 358)



FOTO n° 6515 (scheda 358)



FOTO n° 6501 (edificio 5162)



FOTO n° 6508 (edificio 5162)



FOTO n° 6509 (edificio 5162)



FOTO n° 6511 (edificio 5164)



FOTO n° 6500 (edificio 5165)



FOTO n° 6495 (edificio 5166)



FOTO n° 6496 (edificio 5166)



FOTO n° 6497 (edificio 5166)



FOTO n° 6498 (edificio 5166)



FOTO n° 6499 (edificio 5166)



FOTO n° 6502 (edificio 5166)



FOTO n° 6503 (edificio 5166)



FOTO n° 6506 (edificio 5166)



FOTO n° 6507 (edificio 5166)

