Edifici associati alla Scheda:
ID 4855 ID 8476 ID 8477 ID 8478

Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 28/11/2020
- **Ambito** rurale
- **Località** Sant'Antonino, 15
- **Tipologia insediativa** villa o villa/fattoria
- **Caratteristiche pertinenza** pozzo; gruppi di alberature; altri muretti e/o suddivisioni interne; recinzioni; area trattata con asfalto; orto; giardino disegnato / parco; giardino / area verde
- **Condizioni generali** buone
- **Valutazioni** pregio particolare valore storico


Foto aerea 1954 (1:5000)


Foto aerea 1978 (1:5000)


Foto aerea 1996 (1:5000)


Foto aerea 2016 (1:5000)



Scegli la scala: 1:500 1:1000 1:2000 Inquadra

Informazioni sull'Edificio 4855

Unità volumetriche dell'Edificio 4855

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
7520	42	522	64.32	1	0	presente al 1998
7523	42	522	51.97	1	0	presente al 1998

Periodo costruzione
antica con recupero recente

Tipologia edilizia
annesso rurale (generico)

Condizioni generali
buone

Valutazioni
valore storico documentale

Usi
- **Uso prevalente:** agricolo e funzioni connesse
- **Usi presenti:** attività produttiva agricola

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** intonaco
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato regolare
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** marsigliesi portoghesi
- **Materiali gronda (in prevalenza):** non tradizionali (travetti in cemento e tavelloni, soletta in cls, travi in legno, finitura di intonaco...)
- **Elementi architettonici decorativi:** assenti
- **Elementi di articolazione volumetrica:** assenti
- **Superfetazioni ed incongruenze:** assenti

Informazioni sull'Edificio 8476

Unità volumetriche dell'Edificio 8476

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
7570	42	20	71.38	1	0	presente al 1954
7637	42	20	39.78	1	0	presente al 1954

Periodo costruzione
antica con recupero recente

Tipologia edilizia
annesso rurale (generico)

Condizioni generali
buone

Valutazioni
valore storico documentale

Usi
- **Uso prevalente:** di servizio
- **Usi presenti:** privato

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** intonaco
  Alterazioni/elementi da segnalare: Prospetto frontale in pietra e laterizio
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato regolare
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** non tradizionali (travetti in cemento e tavelloni, soletta in cls, travi in legno, finitura di intonaco...)
- **Elementi architettonici decorativi:** cornici alle finestre; cornici marcapiano, zoccolature, angolari
- **Elementi di articolazione volumetrica:** portico accostato al volume
- **Superfetazioni ed incongruenze:** corpi chiusi in adiacenza

Informazioni sull'Edificio 8477

Unità volumetriche dell'Edificio 8477

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
7500	42	20	165.62	3	0	presente al Catasto Leopoldino
7502			37.89	4	0	presente al Catasto Leopoldino

Periodo costruzione
antica con recupero recente

Tipologia edilizia
villa padronale

Condizioni generali
medie

Valutazioni
pregio particolare valore storico

Usi
- **Uso prevalente:** residenziale
- **Usi presenti:** residenziale permanente

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** intonaco
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato regolare
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** non tradizionali (travetti in cemento e tavelloni, soletta in cls, travi in legno, finitura di intonaco...)
- **Elementi architettonici decorativi:** cornici alle finestre; cornici marcapiano, zoccolature, angolari
- **Elementi di articolazione volumetrica:** tettoia; loggia
- **Superfetazioni ed incongruenze:** corpi chiusi in aggetto

Informazioni sull'Edificio 8478

Unità volumetriche dell'Edificio 8478

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
7499	42	20	42.01	1	0	presente al 1954

Periodo costruzione
antica con recupero recente

Tipologia edilizia
annesso rurale (generico)

Condizioni generali
buone

Valutazioni
valore storico documentale

Usi
- **Uso prevalente:** di servizio
- **Usi presenti:** privato

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** intonaco
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato simmetrico
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** marsigliesi portoghesi
- **Materiali gronda (in prevalenza):** non tradizionali (travetti in cemento e tavelloni, soletta in cls, travi in legno, finitura di intonaco...)
- **Elementi architettonici decorativi:** assenti
- **Elementi di articolazione volumetrica:** assenti
- **Superfetazioni ed incongruenze:** nuovi infissi non coerenti

Rilievi fotografici



FOTO n° 6539 (scheda 359)


FOTO n° 6540 (scheda 359)


FOTO n° 6541 (scheda 359)


FOTO n° 6542 (scheda 359)


FOTO n° 6543 (scheda 359)


FOTO n° 6544 (scheda 359)


FOTO n° 6545 (scheda 359)


FOTO n° 6546 (scheda 359)


FOTO n° 6547 (scheda 359)


FOTO n° 6529 (edificio 4855)


FOTO n° 6537 (edificio 4855)


FOTO n° 6538 (edificio 4855)


FOTO n° 6527 (edificio 8476)


FOTO n° 6531 (edificio 8476)


FOTO n° 6532 (edificio 8476)


FOTO n° 6533 (edificio 8476)


FOTO n° 6534 (edificio 8476)


FOTO n° 6535 (edificio 8476)


FOTO n° 6536 (edificio 8476)


FOTO n° 6516 (edificio 8477)


FOTO n° 6517 (edificio 8477)


FOTO n° 6518 (edificio 8477)


FOTO n° 6519 (edificio 8477)


FOTO n° 6520 (edificio 8477)


FOTO n° 6521 (edificio 8477)


FOTO n° 6522 (edificio 8477)


FOTO n° 6523 (edificio 8477)


FOTO n° 6524 (edificio 8477)


FOTO n° 6525 (edificio 8477)


FOTO n° 6526 (edificio 8477)


FOTO n° 6528 (edificio 8478)


FOTO n° 6530 (edificio 8478)
