Edifici associati alla Scheda:
ID 7151 ID 8254

Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 28/11/2020
- **Ambito** rurale
- **Località** Sant'Antonino
- **Tipologia insediativa** casa colonica/aggregato di case coloniche
- **Caratteristiche pertinenza** pozzo; recinzioni; giardino / area verde
- **Condizioni generali** medie



Foto aerea 1954 (1:5000)



Foto aerea 1978 (1:5000)



Foto aerea 1996 (1:5000)



Foto aerea 2016 (1:5000)



Scegli la scala: 1:500 1:1000 1:2000 Inquadra

Informazioni sull'Edificio 7151

Unità volumetriche dell'Edificio 7151

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
6954			33.57	1	0	presente al 1954
15081	23	177	21.57	1	0	presente al 1954

Periodo costruzione
antica (tale e quale)

Tipologia edilizia
annesso rurale (generico)

Condizioni generali
medie

Valutazioni
valore nullo

Usi
- **Uso prevalente:** di servizio
- **Usi presenti:** privato

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** laterizio faccia a vista
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato regolare
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** marsigliesi portoghesi
- **Materiali gronda (in prevalenza):** elementi del manto
- **Elementi architettonici decorativi:** salti di gatto
- **Elementi di articolazione volumetrica:** portico accostato al volume
- **Superfetazioni ed incongruenze:** corpi chiusi in adiacenza

Informazioni sull'Edificio 8254

Unità volumetriche dell'Edificio 8254

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
6977	23	251	51.21	1	0	presente al 1954
6987	23	251	99.45	2	0	presente al 1954

Periodo costruzione
antica (tale e quale)

Tipologia edilizia
casa colonica

Condizioni generali
medie

Valutazioni
valore storico documentale

Usi
- **Uso prevalente:** residenziale
- **Usi presenti:** residenziale saltuario

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** intonaco
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato simmetrico
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** travicelli in legno e mezzane tavelle
- **Elementi architettonici decorativi:** assenti
- **Elementi di articolazione volumetrica:** loggia
- **Superfetazioni ed incongruenze:** corpi chiusi in adiacenza

Rilievi fotografici



FOTO n° 6573 (scheda 361)



FOTO n° 6568 (edificio 7151)



FOTO n° 6569 (edificio 7151)



FOTO n° 6570 (edificio 7151)



FOTO n° 6571 (edificio 7151)



FOTO n° 6562 (edificio 8254)



FOTO n° 6563 (edificio 8254)



FOTO n° 6564 (edificio 8254)



FOTO n° 6565 (edificio 8254)



FOTO n° 6566 (edificio 8254)



FOTO n° 6567 (edificio 8254)



FOTO n° 6572 (edificio 8254)

