Edifici associati alla Scheda:
ID 8976

Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 09/01/2021
- **Ambito** rurale
- **Località** Castoncello
- **Tipologia insediativa** edificio isolato su lotto
- **Caratteristiche pertinenza** incolto
- **Condizioni generali** pessime
- **Valutazioni** valore nullo




Foto aerea 1954 (1:5000)




Foto aerea 1978 (1:5000)



Foto aerea 1996 (1:5000)



Foto aerea 2016 (1:5000)



Scegli la scala: 1:500 1:1000 1:2000 Inquadra

Informazioni sull'Edificio 8976

Unità volumetriche dell'Edificio 8976

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
17042			159.81	1	0	presente al 1954

Periodo costruzione
antica (tale e quale)

Tipologia edilizia
annesso rurale (generico)

Condizioni generali
pessime

Valutazioni
valore storico documentale

Usi
- **Uso prevalente:** non in uso
- **Usi presenti:** dismesso

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** laterizio faccia a vista
  Alterazioni/elementi da segnalare: Porzione dell'edifico è realizzato in terra cruda
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato regolare
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** mattoni e o mezzane
- **Elementi architettonici decorativi:** cornici alle finestre
- **Elementi di articolazione volumetrica:** non rilevabile
- **Superfetazioni ed incongruenze:** non rilevabile

Rilievi fotografici




FOTO n° 6585 (scheda 362)



FOTO n° 6598 (scheda 362)



FOTO n° 6599 (scheda 362)



FOTO n° 6575 (edificio 8976)



FOTO n° 6576 (edificio 8976)



FOTO n° 6577 (edificio 8976)



FOTO n° 6578 (edificio 8976)



FOTO n° 6579 (edificio 8976)



FOTO n° 6580 (edificio 8976)



FOTO n° 6581 (edificio 8976)



FOTO n° 6582 (edificio 8976)



FOTO n° 6583 (edificio 8976)

