Edifici associati alla Scheda:
ID 1945 ID 1946
Edificati Minori associati alla Scheda:
ID 344

Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 16/01/2021
- **Ambito** rurale
- **Località** La Nave 3
- **Tipologia insediativa** casa colonica/aggregato di case coloniche
- **Caratteristiche pertinenza** pozzo; recinzioni; altra area pavimentata (compresi percorsi); area trattata con ghiaia; giardino / area verde
- **Condizioni generali** medie
- **Valutazioni** valore nullo



Foto aerea 1954 (1:5000)




Foto aerea 1978 (1:5000)



Foto aerea 1996 (1:5000)



Foto aerea 2016 (1:5000)



Scegli la scala: 1:500 1:1000 1:2000 Inquadra

Informazioni sull'Edificio 1945

Unità volumetriche dell'Edificio 1945

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
15888			20.92	1	0	presente al 1998
17643	56	33	37.6	1	0	presente al 1998
17644	56	33	37.07	1	0	presente al 1998

Periodo costruzione
recente (compreso fino antico)

Tipologia edilizia
annesso rurale (generico)

Condizioni generali
medie

Valutazioni
valore nullo

Usi
- **Uso prevalente:** agricolo e funzioni connesse
- **Usi presenti:** attività produttiva agricola

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** laterizio faccia a vista con trace di intonaco
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato regolare
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** marsigliesi portoghesi
- **Materiali gronda (in prevalenza):** elementi del manto
- **Elementi architettonici decorativi:** assenti
- **Elementi di articolazione volumetrica:** assenti
- **Superfetazioni ed incongruenze:** corpi aperti in adiacenza

Informazioni sull'Edificio 1946

Unità volumetriche dell'Edificio 1946

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
4086	56	33	151.63	2	0	presente al Catasto Leopoldino
4112	56	33	16.13	1	0	presente al 1954
4115	56	33	23.5	2	0	presente al 1954
4118	56	33	39.58	1	0	presente al 1954
11258			17.14	1	0	presente al 1998

Periodo costruzione
antica (tale e quale)

Tipologia edilizia
casa colonica

Condizioni generali
medie

Valutazioni
valore storico documentale

Usi
- **Uso prevalente:** residenziale
- **Usi presenti:** residenziale saltuario

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** laterizio e pietra faccia a vista
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato regolare
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** mattoni e o mezzane
- **Elementi architettonici decorativi:** cornici alle finestre
- **Elementi di articolazione volumetrica:** assenti
- **Superfetazioni ed incongruenze:** tamponamento di aperture; corpi chiusi in adiacenza

Informazioni sull'Edificato Minore 344

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 344

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
4088			139.03	1		presente al 1998

Periodo costruzione
recente

Condizioni generali
medie

Valutazioni
valore nullo

Tipo
tettoia di dimensioni consistenti (attività produttive o agricole)

Uso prevalente
di servizio

Rilievi fotografici



FOTO n° 6882 (scheda 372)



FOTO n° 6888 (scheda 372)



FOTO n° 6889 (scheda 372)



FOTO n° 6890 (scheda 372)



FOTO n° 6881 (edificio 1945)



FOTO n° 6886 (edificio 1945)



FOTO n° 6887 (edificio 1945)



FOTO n° 6871 (edificio 1946)



FOTO n° 6872 (edificio 1946)



FOTO n° 6873 (edificio 1946)



FOTO n° 6874 (edificio 1946)



FOTO n° 6875 (edificio 1946)



FOTO n° 6876 (edificio 1946)



FOTO n° 6877 (edificio 1946)



FOTO n° 6878 (edificio 1946)



FOTO n° 6879 (edificio 1946)



FOTO n° 6880 (edificio 1946)



FOTO n° 6883 (edificio 1946)



FOTO n° 6884 (edificio 1946)



FOTO n° 6885 (edificio 1946)

