Edifici associati alla Scheda:
ID 2027 ID 2029

Informazioni sulla Scheda


- **Data rilevazione** 06/02/2021
- **Ambito** rurale
- **Località** Montecchio 151
- **Tipologia insediativa** casa colonica/aggregato di case coloniche
- **Caratteristiche pertinenza** piscina; recinzioni; altra area pavimentata (compresi percorsi); area trattata con ghiaia; giardino / area verde
- **Condizioni generali** buone
- **Valutazioni** valore storico-documentale


Foto aerea 1954 (1:5000)


Foto aerea 1978 (1:5000)


Foto aerea 1996 (1:5000)


Foto aerea 2016 (1:5000)



Scegli la scala: 1:500 1:1000 1:2000 Inquadra

Informazioni sull'Edificio 2027

Unità volumetriche dell'Edificio 2027

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
16825	97	70	31.55	1	0	presente al 1998

Periodo costruzione
antica con ricostruzione recente

Tipologia edilizia
annesso rurale (generico)

Condizioni generali
medie

Valutazioni
valore storico documentale

Usi
- **Uso prevalente:** di servizio
- **Usi presenti:** privato

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** laterizio e pietra faccia a vista
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato simmetrico
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** marsigliesi portoghesi
- **Materiali gronda (in prevalenza):** mattoni e o mezzane
- **Elementi architettonici decorativi:** salti di gatto
- **Elementi di articolazione volumetrica:** tettoia
- **Superfetazioni ed incongruenze:** corpi aperti in adiacenza

Informazioni sull'Edificio 2029

Unità volumetriche dell'Edificio 2029

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
13213	97	70	172.1	2	0	presente al 1954

Periodo costruzione
antica con ricostruzione recente

Tipologia edilizia
casa colonica

Condizioni generali
buone

Valutazioni
valore storico documentale

Usi
- **Uso prevalente:** turistico-ricettivo
- **Usi presenti:** residenza turistico alberghiera

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** laterizio e pietra faccia a vista
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato irregolare
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** mattoni e o mezzane
- **Elementi architettonici decorativi:** gronda decorata, con modanature, a gola; cornici alle finestre
- **Elementi di articolazione volumetrica:** assenti
- **Superfetazioni ed incongruenze:** impianti tecnologici (canne fumarie, condizionatori, parabole e, o antenne, pannelli fotovoltaici o solari...)

Rilievi fotografici



FOTO n° 6992 (scheda 376)


FOTO n° 6993 (scheda 376)


FOTO n° 6994 (scheda 376)


FOTO n° 6995 (scheda 376)


FOTO n° 7002 (scheda 376)


FOTO n° 7003 (scheda 376)


FOTO n° 6986 (edificio 2027)


FOTO n° 6982 (edificio 2027)


FOTO n° 6986 (edificio 2027)


FOTO n° 7001 (edificio 2027)


FOTO n° 6981 (edificio 2029)


FOTO n° 6983 (edificio 2029)


FOTO n° 6984 (edificio 2029)


FOTO n° 6985 (edificio 2029)


FOTO n° 6988 (edificio 2029)


FOTO n° 6989 (edificio 2029)


FOTO n° 6990 (edificio 2029)


FOTO n° 6991 (edificio 2029)


FOTO n° 6999 (edificio 2029)


FOTO n° 7000 (edificio 2029)
