Edifici associati alla Scheda:
ID 1182 | ID 1183 | ID 8978
Edificati Minori associati alla Scheda:
ID 349

Informazioni sulla Scheda


- **Data rilevazione** 06/02/2021
- **Non rilevabile:** Mancato accesso per assenza dei proprietari
- **Ambito** rurale
- **Località** Montecchio 137
- **Denominazione** La Torre
- **Tipologia insediativa** casa colonica/aggregato di case coloniche
- **Caratteristiche pertinenza** piscina; pozzo; terrazzamenti/coglionamenti; altri muretti e/o suddivisioni interne; recinzioni; altra area pavimentata (compresi percorsi); area trattata con ghiaia; giardino / area verde
- **Condizioni generali** buone
- **Valutazioni** valore storico-documentale


Foto aerea 1954 (1:5000)


Foto aerea 1978 (1:5000)


Foto aerea 1996 (1:5000)


Foto aerea 2016 (1:5000)



Scegli la scala: 1:500 1:1000 1:2000 Inquadra

Informazioni sull'Edificio 1182

Non rilevabile
Assenza dei proprietari

Periodo costruzione
antica con ricostruzione recente

Tipologia edilizia
annesso rurale (generico)

Condizioni generali
buone

Valutazioni
valore storico documentale

Usi
- **Uso prevalente:** di servizio
- **Usi presenti:** privato

Informazioni sull'Edificio 1183

Non rilevabile
Assenza dei proprietari

Usi
- **Uso prevalente:** di servizio
- **Usi presenti:** privato

Informazioni sull'Edificio 8978

Non rilevabile
Non è stato possibile accedere per assenza dei proprietari

Periodo costruzione
antica con ricostruzione recente

Tipologia edilizia
casa colonica

Condizioni generali
buone

Valutazioni
valore storico documentale

Usi
- **Uso prevalente:** residenziale
- **Usi presenti:** residenziale saltuario

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** pietra faccia a vista
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato irregolare
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** mattoni e o mezzane
- **Elementi architettonici decorativi:** cornici alle finestre
- **Elementi di articolazione volumetrica:** non rilevabile
- **Superfetazioni ed incongruenze:** non rilevabile

Informazioni sull'Edificato Minore 349

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 349

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
16688			19.58	1	0	presente al 2007

Periodo costruzione
recente

Condizioni generali
buone

Tipo
serra (stabile)

Valutazioni
valore nullo

Uso prevalente
di servizio

Rilievi fotografici




FOTO n° 7023 (scheda 378)


FOTO n° 7024 (scheda 378)


FOTO n° 7018 (edificio 8978)


FOTO n° 7019 (edificio 8978)


FOTO n° 7020 (edificio 8978)


FOTO n° 7021 (edificio 8978)


FOTO n° 7022 (edificio 8978)


FOTO n° 7025 (edificato minore 349)
