Edifici associati alla Scheda:
1 - 2 - 3
Edifici Minori associati alla Scheda:
1 - 2 - 3

Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 06/03/2021
- **Ambito** rurale
- **Località** Montecchio 132,133,134,139
- **Tipologia** edificio specialistico
- **Tipologia insediativa** villa e villa/fattoria
- **Caratteristiche pertinenza** piscina, terrazzamenti(sistemazioni), altri muretti s/c suddivisioni interne; recinzioni; pertinenza (a nord, area trattata con asfalto, altra area pavimentata (comprese percorsi); corte; giardino
- **Condizioni generali** buone
- **Valutazioni** valore storico documentale



Foto aerea 1954 (1:5000)




Foto aerea 1978 (1:5000)



Foto aerea 1996 (1:5000)



Foto aerea 2016 (1:5000)



Scegli la scala: 1:500 | 1:1000 | 1:2000 Indietro

Informazioni sull'Edificio 5214

Unità volumetriche dell'Edificio 5214

"N"	Foglio Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati Periodizzazione
16835		193.25	2	presente al 1988
17672/1	72	24.25	1 (a monte) 4 (a valle)	presente al 1954
17672/5	72	24.25	1 (a monte) 4 (a valle)	presente al 1954
17673/7	72	124.25	1 (a monte) 4 (a valle)	presente al 1954
17673/7	72	224.87	1 (a monte) 4 (a valle)	presente al 1954

Periodo costruzione
antica con ricostruzione recente

Tipologia edilizia
villa padronale

Condizioni generali
buone

Valutazioni
pregio elevato (eccellenza)

Usi
- **Uso precedente:** turistico ricettivo
- **Usi presenti:** residenza turistico alberghiera

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** laterizio e pietra faccia a vista
- **Finiture murarie (in prevalenza):** intonaco
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- Alterazioni/elementi da segnalare: ipotesi volumi preesistenti mantio di copertura in laterizio
- **Materiali grondaia (in prevalenza):** mattoni e a mezzane
- **Elementi architettonici decorativi:** cornici alle finestre; cornici marcapiano, mostrelline, angolari
- **Elementi di articolazione volumetrica:** lattoia; portico composo nel volume
- **Elementi tecnologici e impiantistici:** antenna; parafulmini; canali di gronda; condotti/camini; pannelli fotovoltaici e solari; ...; nuove pareline e protezione delle aperture; nuovi corpi scala non coerenti

Informazioni sull'Edificio Minore 353

Unità volumetriche dell'Edificio Minore 353

"N"	Foglio Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati Periodizzazione
16917		48.25	1	presente al 2007
16918		48.25	1	presente al 2007
16919		23.22	1	presente al 2007

Periodo costruzione
recente

Condizioni generali
buone

Tipo
prefabbricato in legno/altro

Valutazioni
valore nullo

Uso prevalente
di servizio

Rilievi fotografici





FOTO n° 7336 (scheda 382)



FOTO n° 7337 (scheda 382)



FOTO n° 7338 (scheda 382)



FOTO n° 7339 (scheda 382)



FOTO n° 7327 (scheda 382)



FOTO n° 7328 (scheda 382)



FOTO n° 7330 (scheda 382)



FOTO n° 7329 (scheda 382)



FOTO n° 7341 (scheda 382)



FOTO n° 7343 (scheda 382)



FOTO n° 7344 (scheda 382)



FOTO n° 7345 (scheda 382)



FOTO n° 7346 (scheda 382)



FOTO n° 7342 (scheda 382)



FOTO n° 7348 (scheda 382)



FOTO n° 7099 (scheda 5214)



FOTO n° 7100 (scheda 5214)



FOTO n° 7101 (scheda 5214)



FOTO n° 7102 (scheda 5214)



FOTO n° 7103 (scheda 5214)



FOTO n° 7308 (scheda 5214)



FOTO n° 7309 (scheda 5214)



FOTO n° 7310 (scheda 5214)



FOTO n° 7305 (scheda 5214)



FOTO n° 7312 (scheda 5214)



FOTO n° 7311 (scheda 5214)



FOTO n° 7313 (scheda 5214)



FOTO n° 7314 (scheda 5214)



FOTO n° 7315 (scheda 5214)



FOTO n° 7316 (scheda 5214)



FOTO n° 7317 (scheda 5214)



FOTO n° 7320 (scheda 5214)



FOTO n° 7318 (scheda 5214)



FOTO n° 7319 (scheda 5214)

FOTO n° 7321 (scheda 5214)

FOTO n° 7322 (scheda 5214)

FOTO n° 7323 (scheda 5214)

FOTO n° 7324 (scheda 5214)

FOTO n° 7325 (scheda 5214)

FOTO n° 7326 (scheda 5214)

FOTO n° 7327 (scheda 5214)

FOTO n° 7328 (scheda 5214)

FOTO n° 7329 (scheda 5214)

FOTO n° 7331 (scheda 5214)

FOTO n° 7330 (scheda 5214)

FOTO n° 7332 (scheda minore 353)