Edifici associati alla Scheda:
ID 3764 ID 3765 ID 3766 ID 3767 ID 3768
Edificati Minori associati alla Scheda:
ID 354

Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 06/03/2021
- **Non rilevabile:** Non è stato possibile accedere alla pertinenza per il rifiuto da parte del proprietario
- **Ambito** rurale
- **Località** Montecchio 180
- **Denominazione** Casupoli



Foto aerea 1954 (1:5000)




Foto aerea 1978 (1:5000)



Foto aerea 1996 (1:5000)



Foto aerea 2016 (1:5000)



Scegli la scala: 1:500 1:1000 1:2000 Inquadra

Informazioni sull'Edificio 3764

Non rilevabile
Non è stato possibile accedere alla pertinenza per il rifiuto da parte del proprietario

Periodo costruzione
antica con ricostruzione recente

Tipologia edilizia
annesso rurale (generico)

Condizioni generali
buone

Usi
- **Uso prevalente:** di servizio
- **Usi presenti:** privato

Informazioni sull'Edificio 3765

Non rilevabile
Non è stato possibile accedere alla pertinenza per il rifiuto da parte del proprietario

Periodo costruzione
antica (tale e quale)

Usi
- **Uso prevalente:** di servizio
- **Usi presenti:** privato

Informazioni sull'Edificio 3766

Non rilevabile
Non è stato possibile accedere alla pertinenza per il rifiuto da parte del proprietario

Usi
- **Uso prevalente:** di servizio
- **Usi presenti:** privato

Informazioni sull'Edificio 3767

Non rilevabile
Non è stato possibile accedere alla pertinenza per il rifiuto da parte del proprietario

Periodo costruzione
antica con ricostruzione recente

Tipologia edilizia
casa colonica

Usi
- **Uso prevalente:** residenziale
- **Usi presenti:** residenziale permanente

Informazioni sull'Edificio 3768

Non rilevabile
Non è stato possibile accedere alla pertinenza per il rifiuto da parte del proprietario

Periodo costruzione
antica con ricostruzione recente

Tipologia edilizia
annesso rurale (generico)

Condizioni generali
buone

Usi
- **Uso prevalente:** di servizio
- **Usi presenti:** privato

Informazioni sull'Edificato Minore 354

Non rilevabile
Non è stato possibile accedere alla pertinenza per il rifiuto da parte del proprietario

Periodo costruzione
recente

Tipo
tettoia

Uso prevalente
di servizio

Rilievi fotografici




FOTO n° 7111 (scheda 383)



FOTO n° 7107 (edificio 3767)



FOTO n° 7108 (edificio 3767)



FOTO n° 7109 (edificio 3767)



FOTO n° 7110 (edificio 3767)

