Edifici associati alla Scheda:
ID 6385 ID 6386
Edificati Minori associati alla Scheda:
ID 355

Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 30/01/2021
- **Ambito** rurale
- **Località** Montecchio 115
- **Denominazione** Case Frappi
- **Tipologia insediativa** casa colonica/aggregato di case coloniche
- **Caratteristiche pertinenza** pozzo; incolto; recinzioni
- **Condizioni generali** pessime
- **Valutazioni** valore storico-documentale


Foto aerea 1954 (1:5000)


Foto aerea 1978 (1:5000)


Foto aerea 1996 (1:5000)


Foto aerea 2016 (1:5000)



Scegli la scala: 1:500 1:1000 1:2000 Inquadra

Informazioni sull'Edificio 6385

Unità volumetriche dell'Edificio 6385

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
6229	56	125	48.53			

Periodo costruzione
antica (tale e quale)

Tipologia edilizia
annesso rurale (generico)

Condizioni generali
medie

Valutazioni
valore storico documentale

Usi
- **Uso prevalente:** di servizio
- **Usi presenti:** privato

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** laterizio e pietra faccia a vista
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato regolare
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** mattoni e o mezzane
- **Elementi architettonici decorativi:** cornici alle finestre
- **Elementi di articolazione volumetrica:** assenti
- **Superfetazioni ed incongruenze:** assenti

Informazioni sull'Edificio 6386

Unità volumetriche dell'Edificio 6386

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
6182	56	125	118.06	2	0	presente al Catasto Leopoldino

Periodo costruzione
antica (tale e quale)

Tipologia edilizia
casa colonica

Condizioni generali
medie

Valutazioni
valore storico documentale

Usi
- **Uso prevalente:** non in uso
- **Usi presenti:** dismesso
- **Uso originario:** residenziale

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** laterizio e pietra faccia a vista
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato regolare
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** mattoni e o mezzane
- **Elementi architettonici decorativi:** cornici alle finestre
- **Elementi di articolazione volumetrica:** assenti
- **Superfetazioni ed incongruenze:** assenti

Informazioni sull'Edificato Minore 355

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 355

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
11368			8.86	1	0	presente al 1998

Periodo costruzione
recente

Condizioni generali
pessime

Valutazioni
valore nullo

Tipo
porcilaia

Uso prevalente
non in uso

Rilievi fotografici




FOTO n° 7120 (scheda 384)


FOTO n° 7121 (scheda 384)


FOTO n° 7122 (scheda 384)


FOTO n° 7118 (edificio 6385)


FOTO n° 7112 (edificio 6386)


FOTO n° 7113 (edificio 6386)


FOTO n° 7114 (edificio 6386)


FOTO n° 7115 (edificio 6386)


FOTO n° 7116 (edificio 6386)


FOTO n° 7117 (edificio 6386)


FOTO n° 7119 (edificato minore 355)
