Edifici associati alla Scheda:
ID 6292 ID 7755 ID 7756 ID 8980
Edificati Minori associati alla Scheda:
ID 368

Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 22/05/2021
- **Ambito** rurale
- **Località** Montecchio
- **Denominazione** Castello di Montecchio
- **Tipologia insediativa** non classificabile
- **Caratteristiche pertinenza** terrazzamenti/ciglionamenti; altri muretti e/o suddivisioni interne; giardino / area verde
- **Condizioni generali** buone
- **Valutazioni** pregio elevato (eccellenza)



Foto aerea 1954 (1:5000)




Foto aerea 1978 (1:5000)



Foto aerea 1996 (1:5000)



Foto aerea 2016 (1:5000)



Scegli la scala: 1:500 1:1000 1:2000 Inquadra

Informazioni sull'Edificio 6292

Unità volumetriche dell'Edificio 6292

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
13202.74	34	65.73		4		presente al Catasto Leopoldino

Periodo costruzione
antica (tale e quale)

Tipologia edilizia
edificio specialistico (antico)

Condizioni generali
buone

Valutazioni
pregio elevato (eccellenza)

Usi
- **Uso prevalente:** non in uso
- **Usi presenti:** dismesso

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** pietra faccia a vista
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato simmetrico
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** pietra
- **Elementi architettonici decorativi:** cornici alle finestre
- **Elementi di articolazione volumetrica:** assenti
- **Superfetazioni ed incongruenze:** assenti

Informazioni sull'Edificio 7755

Unità volumetriche dell'Edificio 7755

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
13204.74	A	16.83		5		presente al Catasto Leopoldino

Periodo costruzione
antica (tale e quale)

Tipologia edilizia
edificio specialistico (antico)

Condizioni generali
medie

Valutazioni
pregio elevato (eccellenza)

Usi
- **Uso prevalente:** non in uso
- **Usi presenti:** dismesso

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** pietra faccia a vista
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato simmetrico
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** assente
- **Materiali gronda (in prevalenza):** gronda senza sporto
- **Elementi architettonici decorativi:** merlature; cornici alle finestre
- **Superfetazioni ed incongruenze:** assenti

Informazioni sull'Edificio 7756

Unità volumetriche dell'Edificio 7756

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
16531.74	A	491.15				presente al Catasto Leopoldino

Periodo costruzione
antica (tale e quale)

Tipologia edilizia
edificio specialistico (antico)

Condizioni generali
buone

Valutazioni
pregio elevato (eccellenza)

Usi
- **Uso prevalente:** non in uso
- **Usi presenti:**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** pietra faccia a vista
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato irregolare
- **Elementi architettonici decorativi:** merlature

Informazioni sull'Edificio 8980

Unità volumetriche dell'Edificio 8980

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione

Periodo costruzione
antica (tale e quale)

Tipologia edilizia
palazzo signorile

Condizioni generali
buone

Valutazioni
pregio elevato (eccellenza)

Usi
- **Uso prevalente:** residenziale
- **Usi presenti:** residenziale permanente

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** pietra faccia a vista
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato regolare
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** travicelli in legno e mezzane tavelle
- **Elementi architettonici decorativi:** merlature; cornici alle finestre
- **Elementi di articolazione volumetrica:** portico accostato al volume
- **Superfetazioni ed incongruenze:** tamponamento di aperture

Informazioni sull'Edificato Minore 368

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 368

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
639.74	34	42.85		1		presente al 2007

Periodo costruzione
recente

Condizioni generali
buone

Valutazioni
valore nullo

Tipo
tettoia

Uso prevalente
di servizio

Rilievi fotografici




FOTO n° 7363 (scheda 390)



FOTO n° 7364 (scheda 390)



FOTO n° 7365 (scheda 390)



FOTO n° 7366 (scheda 390)



FOTO n° 7349 (edificio 6292)



FOTO n° 7354 (edificio 7755)



FOTO n° 7355 (edificio 7755)



FOTO n° 7356 (edificio 7755)



FOTO n° 7357 (edificio 7756)



FOTO n° 7358 (edificio 7756)



FOTO n° 7359 (edificio 7756)



FOTO n° 7360 (edificio 7756)



FOTO n° 7361 (edificio 7756)



FOTO n° 7362 (edificio 7756)



FOTO n° 7350 (edificio 8980)



FOTO n° 7351 (edificio 8980)



FOTO n° 7352 (edificio 8980)



FOTO n° 7353 (edificio minore 368)

