Edifici associati alla Scheda:
ID 8891, ID 8892, ID 8893

Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 09/08/2020
- **Ambito** rurale
- **Località** La Nave
- **Denominazione** Case Tanganelli
- **Tipologia insediativa** case coloniche/aggregato di case coloniche
- **Caratteristiche pertinenza** pozzo; incolto; aia
- **Condizioni generali** pessime
- **Valutazioni** valore nullo



Foto aerea 1954 (1:5000)




Foto aerea 1978 (1:5000)



Foto aerea 1996 (1:5000)



Foto aerea 2016 (1:5000)



Scegli la scala: 1:500 1:1000 1:2000 Inquadra

Informazioni sull'Edificio 8891

Unità volumetriche dell'Edificio 8891

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
17256.71	47		38.88	1	0	presente al 1954

Informazioni generali e note
Edificio diruto

Periodo costruzione
antica (tale e quale)

Tipologia edilizia
annesso rurale (generico)

Condizioni generali
pessime

Valutazioni
valore nullo

Usi
- **Uso prevalente:** non in uso
- **Usi presenti:** dismesso

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** non rilevabile
- **Prospetti (in prevalenza):** non rilevabile
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** non rilevabile
- **Materiali gronda (in prevalenza):** non rilevabile
- **Elementi architettonici decorativi:** non rilevabile
- **Elementi di articolazione volumetrica:** non rilevabile
- **Superfetazioni ed incongruenze:** non rilevabile

Informazioni sull'Edificio 8892

Unità volumetriche dell'Edificio 8892

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
17257.71	47		16.21	1	0	presente al 1954

Periodo costruzione
antica (tale e quale)

Tipologia edilizia
annesso rurale (generico)

Condizioni generali
pessime

Valutazioni
valore nullo

Usi
- **Uso prevalente:** non in uso
- **Usi presenti:** lavori in corso
- **Uso originario:** Annesso agricolo

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** laterizio faccia a vista
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato regolare
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** marsigliesi portoghesi
- **Materiali gronda (in prevalenza):** mattoni e e mezzane
- **Elementi architettonici decorativi:** assenti
- **Elementi di articolazione volumetrica:** assenti
- **Superfetazioni ed incongruenze:** assenti

Informazioni sull'Edificio 8893

Unità volumetriche dell'Edificio 8893

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
17260.71	47		246.16	1	0	presente al Catasto Leopoldino
17262.71	47		31	1	0	presente al 1954
17263.71	47		36.93	1	0	presente al 1954
17264.71	47		61.94	1	0	presente al 1954
17267.71	47		233.05	2	0	presente al 1954
17268.71	47		49.13	1	0	presente al 1954

Periodo costruzione
antica (tale e quale)

Tipologia edilizia
casa colonica

Condizioni generali
pessime

Valutazioni
pregio particolare valore storico

Usi
- **Uso prevalente:** agricolo e funzioni connesse
- **Usi presenti:** dismesso

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** laterizio e pietra faccia a vista con trace di
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato irregolare
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- Altersioni/elementi da segnalare: ; copertura annessi addossati in marsiglesi
- **Materiali gronda (in prevalenza):** travicelli in legno e mezzane tavelle
- **Elementi architettonici decorativi:** cornici alle finestre
- **Elementi di articolazione volumetrica:** loggia; portico accostato al volume
- **Superfetazioni ed incongruenze:** nuovi infissi non coerenti; tamponamento di aperture; tamponamento di strutture aperte; nuovi corpi scala non coerenti; corpi aperti in adiacenza; corpi chiusi in adiacenza

Rilievi fotografici



FOTO n° 897 (scheda 54)



FOTO n° 898 (scheda 54)



FOTO n° 899 (scheda 54)



FOTO n° 900 (edificio 8891)



FOTO n° 896 (edificio 8892)



FOTO n° 870 (edificio 8893)



FOTO n° 871 (edificio 8893)



FOTO n° 872 (edificio 8893)



FOTO n° 873 (edificio 8893)



FOTO n° 874 (edificio 8893)



FOTO n° 875 (edificio 8893)



FOTO n° 876 (edificio 8893)



FOTO n° 877 (edificio 8893)



FOTO n° 878 (edificio 8893)



FOTO n° 879 (edificio 8893)



FOTO n° 880 (edificio 8893)



FOTO n° 881 (edificio 8893)



FOTO n° 882 (edificio 8893)



FOTO n° 883 (edificio 8893)



FOTO n° 884 (edificio 8893)



FOTO n° 885 (edificio 8893)



FOTO n° 886 (edificio 8893)



FOTO n° 887 (edificio 8893)



FOTO n° 888 (edificio 8893)



FOTO n° 889 (edificio 8893)



FOTO n° 890 (edificio 8893)



FOTO n° 891 (edificio 8893)



FOTO n° 892 (edificio 8893)



FOTO n° 893 (edificio 8893)



FOTO n° 894 (edificio 8893)



FOTO n° 895 (edificio 8893)

