Edifici associati alla Scheda:
ID 4116 ID 5893

Informazioni sulla Scheda


- **Data rilevazione** 29/08/2020
- **Ambito** rurale
- **Località** Montecchio 179
- **Tipologia insediativa** nucleo/borgo
- **Caratteristiche pertinenza** pozzo; gruppi di alberature; terrazzamenti/ciglionamenti; altri muretti e/o suddivisioni interne; altra area pavimentata (compresi percorsi); area trattata con ghiaia; orto; giardino / area verde
- **Condizioni generali** medie
- **Valutazioni** valore nullo
- **Presenza di edifici/manufatti recenti e/o incongrui** pavimentazioni


Foto aerea 1954 (1:5000)


Foto aerea 1978 (1:5000)


Foto aerea 1996 (1:5000)


Foto aerea 2016 (1:5000)



Scegli la scala: 1:500 1:1000 1:2000 Inquadra

Informazioni sull'Edificio 4116

Unità volumetriche dell'Edificio 4116

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
17273			12.79	1	0	presente al 1998
17274	97	206	20.21	2		presente al 1954
17275	97	206	58.86	2 (a monte) 3 (a valle)	0	presente al Catasto Leopoldino

Periodo costruzione
antica con recupero recente

Tipologia edilizia
edificio specialistico (antico)

Condizioni generali
buone

Valutazioni
pregio particolare valore storico

Usi
- **Uso prevalente:** residenziale
- **Usi presenti:** residenziale permanente
- **Numero alloggi:** 1

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** laterizio e pietra faccia a vista
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato irregolare
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** mattoni e o mezzane
- **Elementi architettonici decorativi:** cornici alle finestre
- **Elementi di articolazione volumetrica:** balcone; portico accostato al volume
- **Superfetazioni ed incongruenze:** tamponamento di aperture; corpi aperti in adiacenza; corpi chiusi in adiacenza; corpi aperti in aggetto , balconi

Informazioni sull'Edificio 5893

Unità volumetriche dell'Edificio 5893

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
16938	97	204	35.9	1 (a monte) 2 (a valle)	0	presente al 1954

Periodo costruzione
antica con recupero recente

Tipologia edilizia
edificio specialistico (antico)

Condizioni generali
buone

Valutazioni
pregio particolare valore storico

Usi
- **Uso prevalente:** residenziale
- **Usi presenti:** residenziale permanente

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** laterizio e pietra faccia a vista
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato irregolare
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** mattoni e o mezzane
- **Elementi architettonici decorativi:** cornici alle finestre
- **Elementi di articolazione volumetrica:** assenti
- **Superfetazioni ed incongruenze:** assenti

Rilievi fotografici




FOTO n° 974 (scheda 58)

FOTO n° 975 (scheda 58)

FOTO n° 976 (scheda 58)


FOTO n° 977 (scheda 58)

FOTO n° 978 (scheda 58)

FOTO n° 979 (scheda 58)


FOTO n° 980 (scheda 58)

FOTO n° 981 (scheda 58)

FOTO n° 982 (scheda 58)


FOTO n° 983 (scheda 58)

FOTO n° 985 (scheda 58)

FOTO n° 986 (scheda 58)


FOTO n° 987 (scheda 58)

FOTO n° 988 (scheda 58)

FOTO n° 989 (scheda 58)


FOTO n° 990 (scheda 58)

FOTO n° 991 (scheda 58)

FOTO n° 992 (scheda 58)


FOTO n° 946 (edificio 4116)

FOTO n° 947 (edificio 4116)

FOTO n° 948 (edificio 4116)


FOTO n° 949 (edificio 4116)

FOTO n° 950 (edificio 4116)

FOTO n° 951 (edificio 4116)


FOTO n° 952 (edificio 4116)

FOTO n° 953 (edificio 4116)

FOTO n° 954 (edificio 4116)


FOTO n° 955 (edificio 4116)


FOTO n° 956 (edificio 4116)

FOTO n° 957 (edificio 4116)


FOTO n° 958 (edificio 4116)

FOTO n° 959 (edificio 4116)

FOTO n° 960 (edificio 4116)


FOTO n° 961 (edificio 4116)

FOTO n° 962 (edificio 4116)
FOTO n° 963 (edificio 4116)

FOTO n° 964 (edificio 4116)
FOTO n° 965 (edificio 4116)
FOTO n° 972 (edificio 4116)

FOTO n° 973 (edificio 4116)
FOTO n° 966 (edificio 5893)
FOTO n° 967 (edificio 5893)

FOTO n° 968 (edificio 5893)
FOTO n° 969 (edificio 5893)
FOTO n° 970 (edificio 5893)

FOTO n° 971 (edificio 5893)