Edifici associati alla Scheda:
ID 6617
Edificati Minori associati alla Scheda:
ID 18

Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 29/08/2020
- **Ambito** rurale
- **Località** Loc. Montecchio 129
- **Denominazione** Casa Restelli
- **Tipologia insediativa** casa colonica/aggregato di case coloniche
- **Caratteristiche pertinenza** piscina; barbecue; pozzo; gruppi di alberature; terrazzamenti/ciglionamenti; altri muretti e/o suddivisioni interne; altre area pavimentata (compresi percorsi); area trattata con ghiaia; aia; giardino / area verde
- **Condizioni generali** buone
- **Valutazioni** valore storico-documentale
- **Presenza di edifici/manufatti recenti e/o incongrui** pavimentazioni



Foto aerea 1954 (1:5000)



Foto aerea 1978 (1:5000)



Foto aerea 1996 (1:5000)



Foto aerea 2016 (1:5000)



Scegli la scala: 1:500 1:1000 1:2000 Inquadra

Informazioni sull'Edificio 6617

Unità volumetriche dell'Edificio 6617

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
17277/98	99	57.35	2			presente al 1954
17277/98	91	27	1			presente al 1954
17278/98	91	53.79	1			presente al 1954
17282/98	91	31.71	1			presente al 1954
17285/98	91	36.78	1			presente al Catasto Leopoldino
17287/98	91	77.25	1 (a monte) 2 (a valle)			presente al Catasto Leopoldino
17288/98	91	54.06	2			presente al Catasto Leopoldino
17289/98	91	15.24	2			presente al Catasto Leopoldino

Periodo costruzione
antica con recupero recente

Tipologia edilizia
casa colonica

Condizioni generali
buone

Valutazioni
valore storico documentale

Usi
- **Uso prevalente:** residenziale
- **Usi presenti:** residenziale saltuario

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** laterizio e pietra faccia a vista
- **Prospetti (in prevalenza):** intonacato irregolare
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** mattoni e o mezzane
- **Elementi architettonici decorativi:** cornici alle finestre; cornici marcapiano, zoccolature, angolari
- **Elementi di articolazione volumetrica:** tettoia; loggia; portico compreso nel volume
- **Superfetazioni ed incongruenze:** nuovi oscuramenti non coerenti; tamponamento di aperture; nuovi corpi scala non coerenti; corpi aperti in adiacenza; corpi chiusi in adiacenza

Informazioni sull'Edificato Minore 18

Non rilevabile

Periodo costruzione
recente

Tipo
baracca, manufatto precario

Uso prevalente
non rilevabile

Rilievi fotografici




FOTO n° 1020 (scheda 59)



FOTO n° 1021 (scheda 59)



FOTO n° 993 (edificio 6617)



FOTO n° 994 (edificio 6617)



FOTO n° 995 (edificio 6617)



FOTO n° 996 (edificio 6617)



FOTO n° 997 (edificio 6617)



FOTO n° 999 (edificio 6617)



FOTO n° 999 (edificio 6617)



FOTO n° 1000 (edificio 6617)



FOTO n° 1001 (edificio 6617)



FOTO n° 1002 (edificio 6617)



FOTO n° 1003 (edificio 6617)



FOTO n° 1004 (edificio 6617)



FOTO n° 1005 (edificio 6617)



FOTO n° 1006 (edificio 6617)



FOTO n° 1007 (edificio 6617)



FOTO n° 1008 (edificio 6617)



FOTO n° 1009 (edificio 6617)



FOTO n° 1010 (edificio 6617)



FOTO n° 1011 (edificio 6617)



FOTO n° 1012 (edificio 6617)



FOTO n° 1013 (edificio 6617)



FOTO n° 1014 (edificio 6617)



FOTO n° 1015 (edificio 6617)



FOTO n° 1016 (edificio 6617)



FOTO n° 1017 (edificio 6617)



FOTO n° 1018 (edificio 6617)



FOTO n° 1019 (edificio 6617)

