Edifici associati alla Scheda:
ID 1249 ID 3693

Informazioni sulla Scheda


- **Data rilevazione** 19/09/2020
- **Ambito** rurale
- **Località** Montanina
- **Denominazione** San Bartolomeo
- **Tipologia insediativa** insediamento specialistico
- **Elementi di tutela** Beni Storico-Architettonici (aggregati, ville, giardini, castelli e fattorie, edifici specialistici)
- **Caratteristiche pertinenza** gruppi di alberature; giardino / area verde
- **Condizioni generali** pessime
- **Valutazioni** pregio particolare valore storico


Foto aerea 1954 (1:5000)


Foto aerea 1978 (1:5000)


Foto aerea 1996 (1:5000)


Foto aerea 2016 (1:5000)



Scegli la scala: 1:500 1:1000 1:2000 Inquadra

Informazioni sull'Edificio 1249

Unità volumetriche dell'Edificio 1249

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
12883.49		A	18.05	1	0	presente al Catasto Leopoldino

Informazioni generali e note
La Chiesa risulta parzialmente rilevabile essendo quasi completamente diruta

Periodo costruzione
antica (tale e quale)

Tipologia edilizia
edificio specialistico (antico)

Condizioni generali
pessime

Valutazioni
pregio particolare valore storico

Usi
- **Uso prevalente:** non in uso
- **Usi presenti:** dismesso
- **Uso originario:** Chiesa

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** pietra faccia a vista
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato regolare
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** assente
- **Materiali gronda (in prevalenza):** non rilevabile
- **Elementi architettonici decorativi:** cornici alle finestre
- **Elementi di articolazione volumetrica:** campanile
- **Superfetazioni ed incongruenze:** non rilevabile

Informazioni sull'Edificio 3693

Unità volumetriche dell'Edificio 3693

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
12884.49		59	84.92	2	2	presente al Catasto Leopoldino

Periodo costruzione
antica (tale e quale)

Tipologia edilizia
casa colonica

Condizioni generali
pessime

Valutazioni
pregio particolare valore storico

Usi
- **Uso prevalente:** non in uso
- **Usi presenti:** dismesso
- **Uso originario:** Abitazione

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** laterizio e pietra faccia a vista
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato irregolare
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** marsigliesi portoghesi
- **Materiali gronda (in prevalenza):** mattoni e o mezzane
- **Elementi architettonici decorativi:** cornici alle finestre
- **Elementi di articolazione volumetrica:** non rilevabile
- **Superfetazioni ed incongruenze:** non rilevabile

Rilievi fotografici




FOTO n° 1047 (scheda 61)


FOTO n° 1048 (scheda 61)


FOTO n° 1049 (scheda 61)


FOTO n° 1046 (edificio 1249)


FOTO n° 1037 (edificio 3693)


FOTO n° 1038 (edificio 3693)


FOTO n° 1039 (edificio 3693)


FOTO n° 1040 (edificio 3693)


FOTO n° 1041 (edificio 3693)


FOTO n° 1042 (edificio 3693)


FOTO n° 1043 (edificio 3693)


FOTO n° 1044 (edificio 3693)


FOTO n° 1045 (edificio 3693)
