Edifici associati alla Scheda:
3070 3071 3072
Edifici Minori associati alla Scheda:
19 20

Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 19/09/2020
- **Ambito** Vaiola
- **Località** Vaiola s..1
- **Denominazione** San Lorenzo
- **Tipologia insediativa** insediamento specialistico
- **Elementi di tutela** Beni Storico-Architettonici (aggregati, ville, giardini, castelli e fattorie, edifici specialistici)
- **Caratteristiche pertinenza** pozzo; terrazzamenti/ciglionamenti; recinzioni; area trattata con ghiaia; giardino /
- **Condizioni generali** media
- **Valutazioni** valore storico-documentale
- **Presenza di edifici/manufatti recenti e/o incongrui** pavimentazioni



Foto aerea 1954 (1:5000)



Foto aerea 1978 (1:5000)




Foto aerea 1996 (1:5000)



Foto aerea 2016 (1:5000)



Scegli la scala: 1:500 | 1:1000 | 1:2000 Inquadra

Informazioni sull'Edificio 3070

Unità volumetriche dell'Edificio 3070

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
cr016136	187	51.25		1		presente al Catasto Leopoldino

Periodo costruzione
antica con recupero recente

Tipologia edilizia
casa colonica

Condizioni generali
media

Valutazioni
valore storico documentale

Uso
- **Uso prevalente:** di servizio
- **Usi presenti:** culto
- **Uso originario:** Edificio a servizio della Chiesa

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** pietra faccia a vista
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato regolare
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali grondа (in prevalenza):** travicelli in legno e mezzane tavelle
- **Elementi architettonici decorativi:** cornici alle finestre
- **Elementi di articolazione volumetrica:** assenti
- **Superfetazioni ed incongruenze:** nuovi infissi non coerenti

Informazioni sull'Edificio 3071

Unità volumetriche dell'Edificio 3071

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
cr016136	187	1.16 mq	1.16 mq	1		presente al Catasto Leopoldino
cr291136	187	69.77		1		presente al Catasto Leopoldino

Periodo costruzione
antica con recupero recente

Tipologia edilizia
casa colonica

Condizioni generali
media

Valutazioni
valore storico documentale

Uso
- **Uso prevalente:** di servizio
- **Usi presenti:** culto; residenziale saltuario; residenziale permanente
- **Uso originario:** Canonica Chiesa

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** pietra faccia a vista
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato irregolare
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali grondа (in prevalenza):** pietra
- **Elementi architettonici decorativi:** cornice della grondа in legno
- **Elementi architettonici decorativi:** cornici alle finestre; cornici marcapiano; zoccolature; angolari
- **Elementi di articolazione volumetrica:** tettoia; portico accostato al volume
- **Superfetazioni ed incongruenze:** altri materiali , tecnologie non coerenti; nuovi infissi non coerenti; tamponamenti di aperture

Informazioni sull'Edificio 8811

Unità volumetriche dell'Edificio 8811

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
cr017136	187	56.27		1		presente al Catasto Leopoldino

Periodo costruzione
antica con recupero recente

Tipologia edilizia
edificio specialistico (antico)

Condizioni generali
buone

Valutazioni
pregio particolare valore storico

Uso
- **Uso prevalente:** di servizio
- **Usi presenti:** culto
- **Uso originario:** Chiesa

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** pietra faccia a vista
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato regolare
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali grondа (in prevalenza):** pietra
- **Elementi architettonici decorativi:** cornici alle finestre; cornici marcapiano; zoccolature; angolari
- **Elementi di articolazione volumetrica:** campanile

Informazioni sull'Edificato Minore 19

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 19

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
cr017136	114	49.63		1		presente al 1998

Periodo costruzione
recente

Condizioni generali
media

Valutazioni
valore nullo

Tipo
deposito attrezzi

Uso prevalente
misto

Informazioni sull'Edificato Minore 20

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 20

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
cr016136	113	49.07		1		presente al 1998

Periodo costruzione
recente

Condizioni generali
media

Valutazioni
valore nullo

Tipo
deposito attrezzi

Uso prevalente
agricolo e funzioni connesse

Rilievi fotografici




FOTO n° 1075 (scheda 62)



FOTO n° 1076 (scheda 62)



FOTO n° 1077 (scheda 62)



FOTO n° 1078 (scheda 62)



FOTO n° 1079 (scheda 62)



FOTO n° 1080 (scheda 62)



FOTO n° 1081 (scheda 62)



FOTO n° 1082 (scheda 62)



FOTO n° 1083 (scheda 62)



FOTO n° 1066 (edificio 3070)



FOTO n° 1067 (edificio 3070)



FOTO n° 1068 (edificio 3070)



FOTO n° 1069 (edificio 3070)



FOTO n° 1050 (edificio 3071)



FOTO n° 1051 (edificio 3071)



FOTO n° 1052 (edificio 3071)



FOTO n° 1053 (edificio 3071)



FOTO n° 1054 (edificio 3071)



FOTO n° 1055 (edificio 3071)



FOTO n° 1056 (edificio 3071)



FOTO n° 1057 (edificio 3071)



FOTO n° 1058 (edificio 3071)



FOTO n° 1059 (edificio 3071)



FOTO n° 1060 (edificio 3071)



FOTO n° 1061 (edificio 3071)



FOTO n° 1062 (edificio 3071)



FOTO n° 1063 (edificio 3071)



FOTO n° 1064 (edificio 3071)



FOTO n° 1065 (edificio 3071)



FOTO n° 1070 (edificio 8811)



FOTO n° 1071 (edificio 8811)



FOTO n° 1072 (edificio 8811)



FOTO n° 1073 (edificio 8811)



FOTO n° 1074 (edificio 8811)

