Edifici associati alla Scheda:
ID 3597 ID 3853 ID 5268 ID 7165 ID 8467 ID 8739 ID 8896 ID 8897

Informazioni sulla Scheda


- **Data rilevazione** 24/09/2020
- **Ambito** rurale
- **Località** Senaia 1
- **Denominazione** I Cappuccini
- **Tipologia insediativa** insediamento specialistico
- **Caratteristiche pertinenza** pozzo; gruppi di alberature; filari; altri muretti e/o suddivisioni interne; recinzioni; altra area pavimentata (compresi percorsi); area trattata con ghiaia; giardino disegnato / parco; giardino / area verde
- **Condizioni generali** buone
- **Valutazioni** pregio particolare valore storico
- **Presenza di edifici/manufatti recenti e/o incongrui** recinzioni


Foto aerea 1954 (1:5000)


Foto aerea 1978 (1:5000)


Foto aerea 1996 (1:5000)


Foto aerea 2016 (1:5000)



Scegli la scala: 1:500 1:1000 1:2000 Inquadra

Informazioni sull'Edificio 3597

Unità volumetriche dell'Edificio 3597

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
821	29	A	120.96	1	1	presente al Catasto Leopoldino
987	29	A	34.15	1	1	presente al 1954
6089	29	A	228.84	1	1	presente al Catasto Leopoldino
6090	29	A	20.71	1	1	presente al Catasto Leopoldino
6104	29	A	27.74	1	1	presente al 1954
6117	29	A	124.25	1	1	presente al Catasto Leopoldino
6167	29	A	16.57	1		presente al 1954

Periodo costruzione
antica (tale e quale)

Tipologia edilizia
edificio specialistico (antico)

Condizioni generali
buone

Valutazioni
pregio elevato (eccellenza)

Usi
- **Uso prevalente:** di servizio
- **Usi presenti:**
- **Uso originario:** Chiesa

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** pietra faccia a vista
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato regolare
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** mattoni e o mezzane
- **Elementi architettonici decorativi:** gronda decorata, con modanature, a gola; cornici alle finestre; cornici marcapiano, zoccolature, angolari
- **Elementi di articolazione volumetrica:** campanile; portico accostato al volume
- **Superfetazioni ed incongruenze:** assenti; corpi aperti in adiacenza

Informazioni sull'Edificio 3853

Unità volumetriche dell'Edificio 3853

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
6216	29	236	7.88	1		presente al 1954

Periodo costruzione
recente (compreso finto antico)

Tipologia edilizia
annesso rurale (generico)

Informazioni sull'Edificio 5268

Unità volumetriche dell'Edificio 5268

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
820	29	1	102.99	1	1	presente al 1954
5843	29	1	432.8	2	1	presente al Catasto Leopoldino
6004	29	1	64.96	3	1	presente al Catasto Leopoldino
6051	29	1	161.16	1	1	presente al Catasto Leopoldino

Periodo costruzione
antica con recupero recente

Tipologia edilizia
edificio specialistico (antico)

Condizioni generali
medie

Valutazioni
pregio particolare valore storico

Usi
- **Uso prevalente:** di servizio
- **Usi presenti:** collegi, convitti
- **Uso originario:** Convento

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** intonaco
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato irregolare
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** mattoni e o mezzane
- **Elementi architettonici decorativi:** assenti
- **Elementi di articolazione volumetrica:** tettoia
- **Superfetazioni ed incongruenze:** nuovi infissi non coerenti; impianti tecnologici (canne fumarie, condizionatori, parabole e, o antenne, pannelli fotovoltaici o solari...)

Informazioni sull'Edificio 7165

Unità volumetriche dell'Edificio 7165

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
14939	29	240	50.37	1		presente al 1954

Tipologia edilizia
annesso rurale (generico)

Usi
- **Uso prevalente:** agricolo e funzioni connesse
- **Usi presenti:**

Informazioni sull'Edificio 8467

Unità volumetriche dell'Edificio 8467

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
6085	29	425	44.59	1		presente al 1954

Tipologia edilizia
annesso rurale (generico)

Informazioni sull'Edificio 8739

Unità volumetriche dell'Edificio 8739

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
6043	29	426	14.41	1		presente al 1954

Periodo costruzione
antica con recupero recente

Tipologia edilizia
edificio specialistico (antico)

Condizioni generali
buone

Valutazioni
pregio particolare valore storico

Usi
- **Uso prevalente:** di servizio
- **Usi presenti:**
- **Uso originario:** Altare

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** pietra faccia a vista
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato regolare
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** mattoni e o mezzane
- **Elementi architettonici decorativi:** assenti
- **Elementi di articolazione volumetrica:** assenti
- **Superfetazioni ed incongruenze:** assenti

Informazioni sull'Edificio 8896

Unità volumetriche dell'Edificio 8896

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
5792			40.32	2		presente al Catasto Leopoldino

Periodo costruzione
antica (tale e quale)

Tipologia edilizia
annesso rurale (generico)

Condizioni generali
medie

Valutazioni
pregio particolare valore storico

Usi
- **Uso prevalente:** non in uso
- **Usi presenti:**
- **Uso originario:** abitazione

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** pietra faccia a vista con tracce di intonaco
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato irregolare
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** mattoni e o mezzane
- **Elementi architettonici decorativi:** cornici marcapiano, zoccolature, angolari
- **Elementi di articolazione volumetrica:** assenti
- **Superfetazioni ed incongruenze:** nuovi infissi non coerenti; tamponamento di aperture; nuovi corpi scala non coerenti

Informazioni sull'Edificio 8897

Unità volumetriche dell'Edificio 8897

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
5789			15.03	1		presente al Catasto Leopoldino

Periodo costruzione
antica (tale e quale)

Tipologia edilizia
annesso rurale (generico)

Condizioni generali
pessime

Valutazioni
pregio particolare valore storico

Usi
- **Uso prevalente:** non in uso
- **Usi presenti:**
- **Uso originario:** Annesso rurale

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** laterizio e pietra faccia a vista con tracce di intonaco
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato irregolare
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** travicelli in legno e mezzane tavelle
- **Elementi architettonici decorativi:** non rilevabile
- **Elementi di articolazione volumetrica:** assenti
- **Superfetazioni ed incongruenze:** tamponamento di aperture

Rilievi fotografici




FOTO n° 1166 (scheda 65)


FOTO n° 1167 (scheda 65)


FOTO n° 1168 (scheda 65)


FOTO n° 1169 (scheda 65)


FOTO n° 1170 (scheda 65)


FOTO n° 1171 (scheda 65)


FOTO n° 1172 (scheda 65)


FOTO n° 1173 (scheda 65)


FOTO n° 1174 (scheda 65)


FOTO n° 1175 (scheda 65)


FOTO n° 1176 (scheda 65)


FOTO n° 1177 (scheda 65)


FOTO n° 1178 (scheda 65)


FOTO n° 1179 (scheda 65)


FOTO n° 1143 (edificio 3597)


FOTO n° 1144 (edificio 3597)


FOTO n° 1145 (edificio 3597)


FOTO n° 1146 (edificio 3597)


FOTO n° 1156 (edificio 3597)


FOTO n° 1157 (edificio 3597)


FOTO n° 1158 (edificio 3597)


FOTO n° 1160 (edificio 3853)


FOTO n° 1147 (edificio 5268)


FOTO n° 1150 (edificio 5268)


FOTO n° 1151 (edificio 5268)


FOTO n° 1153 (edificio 5268)


FOTO n° 1155 (edificio 5268)


FOTO n° 1161 (edificio 8467)


FOTO n° 1162 (edificio 8467)


FOTO n° 1163 (edificio 8739)


FOTO n° 1164 (edificio 8739)
