Edifici associati alla Scheda:
ID 550 ID 4578 ID 4579

Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 24/09/2020
- **Ambito** rurale
- **Località** Loc. Noceta 28
- **Denominazione** Molino Nuovo
- **Tipologia insediativa** edificio isolato su lotto
- **Caratteristiche pertinenza** pozzo; altri muretti e/o suddivisioni interne; recinzioni; altra area pavimentata (compresi percorsi); orto; giardino / area verde
- **Condizioni generali** medie
- **Valutazioni** valore nullo
- **Presenza di edifici/manufatti recenti e/o incongrui** recinzioni

Le informazioni riportate sono sommarie poiché non è stato possibile accedere alla pertinenza.


Foto aerea 1954 (1:5000)


Foto aerea 1978 (1:5000)


Foto aerea 1996 (1:5000)


Foto aerea 2016 (1:5000)



Scegli la scala: 1:500 1:1000 1:2000 Inquadra

Informazioni sull'Edificio 550

Unità volumetriche dell'Edificio 550

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
17294	29	155	186.49	2		presente al Catasto Leopoldino
17295	29	155	165.72	1		presente al 1954

Periodo costruzione
antica con recupero recente

Tipologia edilizia
casa colonica

Condizioni generali
medie

Valutazioni
valore storico documentale

Usi
- **Uso prevalente:** residenziale
- **Usi presenti:**
- **Uso originario:** Abitazione

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** pietra faccia a vista
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato regolare
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** non tradizionali (travetti in cemento e tavelloni, soletta in cls, travi in legno, finitura di intonaco...)
- **Elementi architettonici decorativi:** cornici marcapiano, zoccolature, angolari
- **Superfetazioni ed incongruenze:** nuovi infissi non coerenti; impianti tecnologici (canne fumarie, condizionatori, parabole e, o antenne, pannelli fotovoltaici o solari...)

Informazioni sull'Edificio 4578

Non rilevabile

Usi
- **Uso prevalente:**
- **Usi presenti:**

Informazioni sull'Edificio 4579

Unità volumetriche dell'Edificio 4579

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
13174	45	47	103.1	1		presente al Catasto Leopoldino

Periodo costruzione
antica (tale e quale)

Tipologia edilizia
annesso rurale (generico)

Condizioni generali
pessime

Valutazioni
valore storico documentale

Usi
- **Uso prevalente:** agricolo e funzioni connesse
- **Usi presenti:**
- **Uso originario:** Rimessa agricola

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** laterizio e pietra faccia a vista
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato irregolare
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** mattoni e o mezzane
- **Elementi architettonici decorativi:** assenti
- **Elementi di articolazione volumetrica:** assenti
- **Superfetazioni ed incongruenze:** non rilevabile

Rilievi fotografici




FOTO n° 1191 (scheda 66)


FOTO n° 1192 (scheda 66)


FOTO n° 1193 (scheda 66)


FOTO n° 1180 (edificio 550)


FOTO n° 1182 (edificio 550)


FOTO n° 1183 (edificio 550)


FOTO n° 1185 (edificio 550)



FOTO n° 1190 (edificio 4578)


FOTO n° 1187 (edificio 4579)


FOTO n° 1188 (edificio 4579)


FOTO n° 1189 (edificio 4579)
