Edifici associati alla Scheda:
ID 5993 ID 5994

Informazioni sulla Scheda


- **Data rilevazione** 04/10/2020
- **Ambito** rurale
- **Località** Pergognano 34
- **Denominazione** FerioII
- **Tipologia insediativa** edificio isolato su lotto
- **Caratteristiche pertinenza** pozzo; incolto; terrazzamenti/ciglionamenti; altri muretti e/o suddivisioni interne; area trattata con ghiaia; giardino / area verde
- **Condizioni generali** medie
- **Valutazioni** valore storico-documentale
- **Presenza di edifici/manufatti recenti e/o incongrui** pavimentazioni


Foto aerea 1954 (1:5000)


Foto aerea 1978 (1:5000)


Foto aerea 1996 (1:5000)


Foto aerea 2016 (1:5000)



Scegli la scala: 1:500 1:1000 1:2000 Inquadra

Informazioni sull'Edificio 5993

Unità volumetriche dell'Edificio 5993

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
7746	46	78	62.39	1		presente al Catasto Leopoldino

Periodo costruzione
antica con recupero recente

Tipologia edilizia
annesso rurale (generico)

Condizioni generali
medie

Valutazioni
valore storico documentale

Usi
- **Uso prevalente:** agricolo e funzioni connesse
- **Usi presenti:**
- **Uso originario:** Rimessa

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** laterizio e pietra faccia a vista
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato irregolare
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** marsiglliesi portoghesi
- **Materiali gronda (in prevalenza):** travicelli in legno e mezzane tavelle
- **Elementi architettonici decorativi:** cornici marcapiano, zoccolature, angolari
- **Superfetazioni ed incongruenze:** nuovi infissi non coerenti

Informazioni sull'Edificio 5994

Unità volumetriche dell'Edificio 5994

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
7573	46	78	31.64	2 (a monte) 3 (a valle)		presente al Catasto Leopoldino
7577	46	78	66.61	2 (a monte) 3 (a valle)		presente al Catasto Leopoldino
10317	46	78	35.49	1		presente al Catasto Leopoldino

Periodo costruzione
antica con recupero recente

Tipologia edilizia
casa colonica

Condizioni generali
buone

Valutazioni
valore storico documentale

Usi
- **Uso prevalente:** residenziale
- **Usi presenti:** residenziale saltuario
- **Uso originario:** Abitazione

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** laterizio e pietra faccia a vista
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato irregolare
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** travicelli in legno e mezzane tavelle
- **Elementi architettonici decorativi:** cornici alle finestre; cornici marcapiano, zoccolature, angolari
- **Elementi di articolazione volumetrica:** portico accostato al volume
- **Superfetazioni ed incongruenze:** tamponamento di aperture; corpi aperti in adiacenza

Rilievi fotografici



FOTO n° 1317 (edificio 5993)


FOTO n° 1318 (edificio 5993)


FOTO n° 1319 (edificio 5993)


FOTO n° 1320 (edificio 5993)


FOTO n° 1311 (edificio 5994)


FOTO n° 1312 (edificio 5994)


FOTO n° 1313 (edificio 5994)


FOTO n° 1314 (edificio 5994)


FOTO n° 1315 (edificio 5994)


FOTO n° 1316 (edificio 5994)
