Edifici associati alla Scheda:
ID 4778

Edificati Minori associati alla Scheda:
ID 30 ID 31 ID 32

Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 06/10/2020
- **Ambito** rurale
- **Località** Senaia 73
- **Tipologia insediativa** edificio isolato su lotto
- **Caratteristiche pertinenza** pozzo; gruppi di alberature; altri muretti e/o suddivisioni interne; aia; giardino / area verde
- **Condizioni generali** medie
- **Valutazioni** valore storico-documentale
- **Presenza di edifici/manufatti recenti e/o incongrui** pavimentazioni


Foto aerea 1954 (1:5000)


Foto aerea 1978 (1:5000)


Foto aerea 1996 (1:5000)


Foto aerea 2016 (1:5000)



Scegli la scala: 1:500 1:1000 1:2000 Inquadra

Informazioni sull'Edificio 4778

Unità volumetriche dell'Edificio 4778

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
6247	29	138	48.14	1		presente al 1954
6249	29	138	17.16	2		presente al 1954
6251	29	138	41.18	1		presente al Catasto Leopoldino
6256	29	138	54.07	2		presente al Catasto Leopoldino
6388	29	138	42.15	1		presente al Catasto Leopoldino

Periodo costruzione
antica con recupero recente

Tipologia edilizia
casa colonica

Condizioni generali
medie

Valutazioni
valore storico documentale

Usi
- **Uso prevalente:** residenziale
- **Usi presenti:** residenziale permanente
- **Uso originario:** Abitazione

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** laterizio e pietra faccia a vista con tracce di intonaco
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato irregolare
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** travicelli in legno e mezzane tavelle
- **Elementi architettonici decorativi:** cornici marcapiano, zoccolature, angolari
- **Elementi di articolazione volumetrica:** tettoia
- **Superfetazioni ed incongruenze:** nuovi cordi scala non coerenti; tamponamento di aperture; nuovi infissi non coerenti; creazione di lacerti di pietra, laterizio nelle pareti intonacate

Informazioni sull'Edificato Minore 30

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 30

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
6491	29	138	31.33	1		presente al 1954

Informazioni sull'Edificato Minore 31

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 31

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
6396	29	138	26.46	1		presente al 1954
10873	29	138	15.59	1		presente al 1954

Informazioni sull'Edificato Minore 32

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 32

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
10888			7.96	1		presente al 1954

Rilievi fotografici




FOTO n° 1374 (scheda 82)


FOTO n° 1375 (scheda 82)


FOTO n° 1376 (scheda 82)


FOTO n° 1377 (scheda 82)


FOTO n° 1378 (scheda 82)


FOTO n° 1379 (scheda 82)


FOTO n° 1380 (scheda 82)


FOTO n° 1381 (scheda 82)


FOTO n° 1382 (scheda 82)


FOTO n° 1383 (scheda 82)


FOTO n° 1384 (scheda 82)


FOTO n° 1385 (scheda 82)


FOTO n° 1386 (scheda 82)


FOTO n° 1387 (scheda 82)


FOTO n° 1364 (edificio 4778)


FOTO n° 1365 (edificio 4778)


FOTO n° 1366 (edificio 4778)


FOTO n° 1367 (edificio 4778)


FOTO n° 1368 (edificio 4778)


FOTO n° 1369 (edificio 4778)


FOTO n° 1370 (edificio 4778)


FOTO n° 1371 (edificio 4778)


FOTO n° 1372 (edificio 4778)


FOTO n° 1373 (edificio 4778)
