Edifici associati alla Scheda:
ID 3392 ID 8973

Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 06/10/2020
- **Ambito** rurale
- **Località** Loc. Mammi
- **Denominazione** Coppa di Sopra
- **Tipologia insediativa** edificio isolato su lotto
- **Caratteristiche pertinenza** pozzo; gruppi di alberature; altri muretti e/o suddivisioni interne; altra area pavimentata (compresi percorsi); giardino / area verde
- **Condizioni generali** buone
- **Valutazioni** valore storico-documentale



Foto aerea 1954 (1:5000)




Foto aerea 1978 (1:5000)



Foto aerea 1996 (1:5000)



Foto aerea 2016 (1:5000)



Scegli la scala: 1:500 1:1000 1:2000 Inquadra

Informazioni sull'Edificio 3392

Unità volumetriche dell'Edificio 3392

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
12040.3		113	147.18	1 (a monte) 2 (a valle)		presente al Catasto Leopoldino

Periodo costruzione
antica con recupero recente

Tipologia edilizia
casa colonica

Condizioni generali
buone

Valutazioni
valore storico documentale

Usi
- **Uso prevalente:** residenziale
- **Usi presenti:** residenziale saltuario
- **Uso originario:** Abitazione

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** pietra faccia a vista
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato irregolare
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** pietra
- **Elementi architettonici decorativi:** cornici marcapiano, zoccolature, angolari; cornici alle finestre
- **Elementi di articolazione volumetrica:** assenti
- **Superfetazioni ed incongruenze:** nuovi infissi non coerenti; impianti tecnologici (canne fumarie, condizionatori, parabole e, o antenne, pannelli fotovoltaici o solari...)

Informazioni sull'Edificio 8973

Unità volumetriche dell'Edificio 8973

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
13609.			21.49	1		presente al 1954

Periodo costruzione
antica con recupero recente

Tipologia edilizia
annesso rurale (generico)

Condizioni generali
medie

Valutazioni
valore storico documentale

Usi
- **Uso prevalente:** agricolo e funzioni connesse
- **Usi presenti:**
- **Uso originario:** Rimessa attrezzi

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** pietra faccia a vista
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato regolare
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** mattoni e o mezzane
- **Elementi architettonici decorativi:** cornici alle finestre
- **Elementi di articolazione volumetrica:** assenti
- **Superfetazioni ed incongruenze:** nuovi infissi non coerenti

Rilievi fotografici




FOTO n° 1405 (scheda 85)



FOTO n° 1401 (scheda 85)



FOTO n° 1403 (scheda 85)



FOTO n° 1406 (scheda 85)



FOTO n° 1408 (scheda 85)



FOTO n° 1388 (edificio 3392)



FOTO n° 1390 (edificio 3392)



FOTO n° 1391 (edificio 3392)



FOTO n° 1392 (edificio 3392)



FOTO n° 1393 (edificio 3392)



FOTO n° 1394 (edificio 3392)



FOTO n° 1395 (edificio 3392)



FOTO n° 1396 (edificio 3392)



FOTO n° 1397 (edificio 3392)



FOTO n° 1398 (edificio 3392)

