Edifici associati alla Scheda:
ID 6377 ID 6479 ID 8678
Edificati Minori associati alla Scheda:
ID 41 ID 42

Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 22/10/2020
- **Ambito** rurale
- **Località** Noceta 1,2
- **Denominazione** Noceta
- **Tipologia insediativa** insediamento specialistico
- **Caratteristiche pertinenza** pozzo; incolto; recinzioni; area trattata con asfalto; aia; giardino / area verde
- **Condizioni generali** medie
- **Valutazioni** valore storico-documentale


Foto aerea 1954 (1:5000)


Foto aerea 1978 (1:5000)


Foto aerea 1996 (1:5000)


Foto aerea 2016 (1:5000)



Scegli la scala: 1:500 1:1000 1:2000 Inquadra

Informazioni sull'Edificio 6377

Unità volumetriche dell'Edificio 6377

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
4464	27	206	94.46	3		presente al Catasto Leopoldino
4514	27	206	38.01	1		presente al Catasto Leopoldino

Periodo costruzione
antica con recupero recente

Tipologia edilizia
edificio specialistico (antico)

Condizioni generali
medie

Valutazioni
pregio particolare valore storico

Usi
- **Uso prevalente:** di servizio
- **Usi presenti:**
- **Uso originario:** Canonica della Chiesa

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** intonaco
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** mattoni e o mezzane
- **Elementi architettonici decorativi:** cornici alle finestre
- **Superfetazioni ed incongruenze:** corpi chiusi in adiacenza; corpi chiusi in aggetto

Informazioni sull'Edificio 6479

Unità volumetriche dell'Edificio 6479

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
4543	27	207	82.24	2		presente al Catasto Leopoldino
4559	27	207	58.22	2		presente al 1954
4571	27	207	52.52	2		presente al 1954

Periodo costruzione
antica (tale e quale)

Tipologia edilizia
casa colonica

Condizioni generali
medie

Valutazioni
valore storico documentale

Usi
- **Uso prevalente:** residenziale
- **Usi presenti:**
- **Uso originario:** Abitazione

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** laterizio e pietra faccia a vista
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato irregolare
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** mattoni e o mezzane
- **Elementi architettonici decorativi:** cornici alle finestre; cornici marcapiano, zoccolature, angolari
- **Superfetazioni ed incongruenze:** nuovi corpi scala non coerenti; corpi aperti in adiacenza; corpi chiusi in adiacenza

Informazioni sull'Edificio 8678

Unità volumetriche dell'Edificio 8678

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
4499	27	A	103.51	1		presente al Catasto Leopoldino
14832	27	A	23.14	3		presente al Catasto Leopoldino

Periodo costruzione
antica con recupero recente

Tipologia edilizia
edificio specialistico (antico)

Condizioni generali
medie

Valutazioni
pregio particolare valore storico

Usi
- **Uso prevalente:** di servizio
- **Usi presenti:** culto
- **Uso originario:** Chiesa

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** pietra faccia a vista
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato regolare
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** travicelli in legno e mezzane tavelle
- **Elementi architettonici decorativi:** cornici alle finestre; cornici marcapiano, zoccolature, angolari
- **Elementi di articolazione volumetrica:** campanile
- **Superfetazioni ed incongruenze:** tamponamento di aperture

Informazioni sull'Edificato Minore 41

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 41

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
4520	27	206	13.21	1		presente al 1954

Condizioni generali
medie

Valutazioni
valore nullo

Tipo
deposito attrezzi

Informazioni sull'Edificato Minore 42

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 42

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
14833	27	206	5.96	1		presente al 1998

Periodo costruzione
recente

Condizioni generali
medie

Valutazioni
valore nullo

Tipo
baracca manufatto precario

Uso prevalente
misto

Rilievi fotografici




FOTO n° 2921 (scheda 94)


FOTO n° 1552 (edificio 6377)


FOTO n° 1553 (edificio 6377)


FOTO n° 1554 (edificio 6377)


FOTO n° 1562 (edificio 6377)


FOTO n° 1563 (edificio 6377)


FOTO n° 1564 (edificio 6377)


FOTO n° 1565 (edificio 6377)


FOTO n° 1566 (edificio 6377)


FOTO n° 1567 (edificio 6377)


FOTO n° 1568 (edificio 6377)


FOTO n° 5220 (edificio 6479)


FOTO n° 5221 (edificio 6479)


FOTO n° 1551 (edificio 8678)


FOTO n° 1555 (edificio 8678)


FOTO n° 1556 (edificio 8678)


FOTO n° 1557 (edificio 8678)


FOTO n° 1558 (edificio 8678)


FOTO n° 1561 (edificio 8678)
