Edifici associati alla Scheda:
ID 3519 ID 6633

Informazioni sulla Scheda


- **Data rilevazione** 08/10/2020
- **Ambito** rurale
- **Località** Pergognano 10
- **Tipologia insediativa** edificio isolato su lotto
- **Note**
  Non è stato possibile accedere alla pertinenza per cui le informazioni e la documentazione fotografica risultano incomplete.
- **Caratteristiche pertinenza** pozzo; gruppi di alberature; recinzioni; aia; giardino / area verde
- **Condizioni generali** medie
- **Valutazioni** valore storico-documentale
- **Presenza di edifici/manufatti recenti e/o incongrui** recinzioni


Foto aerea 1954 (1:5000)


Foto aerea 1978 (1:5000)


Foto aerea 1996 (1:5000)


Foto aerea 2016 (1:5000)



Scegli la scala: 1:500 1:1000 1:2000 Inquadra

Informazioni sull'Edificio 3519

Unità volumetriche dell'Edificio 3519

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
139	29	222	64.87	2		presente al Catasto Leopoldino
176	29	222	108.85	1		presente al 1998
186	29	222	18.45	1		presente al Catasto Leopoldino
189	29	222	124.11	2		presente al Catasto Leopoldino

Periodo costruzione
antica con recupero recente

Condizioni generali
medie

Valutazioni
valore storico documentale

Usi
- **Uso prevalente:** residenziale
- **Usi presenti:** residenziale saltuario
- **Uso originario:** Abitazione

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** laterizio e pietra faccia a vista
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato regolare
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** travicelli in legno e mezzane tavelle
- **Elementi architettonici decorativi:** cornici alle finestre; cornici marcapiano, zoccolature, angolari
- **Elementi di articolazione volumetrica:** loggia
- **Superfetazioni ed incongruenze:** nuovi infissi non coerenti; nuovi oscuramenti non coerenti; tamponamento di aperture; nuovi corpi scala non coerenti; corpi aperti in adiacenza; corpi chiusi in adiacenza

Informazioni sull'Edificio 6633

Unità volumetriche dell'Edificio 6633

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
53	29	438	57.07	1		presente al 1954
8098	29	438	70.79	1		presente al 1954

Informazioni generali e note
La documentazione fotografica risulta carente per l'impossibilità di accedere alla pertinenza

Periodo costruzione
antica (tale e quale)

Condizioni generali
medie

Valutazioni
valore nullo

Usi
- **Uso prevalente:** agricolo e funzioni connesse
- **Usi presenti:**
- **Uso originario:** Porcilaia

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** intonaco
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato regolare
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** marsigliesi portoghesi
- **Materiali gronda (in prevalenza):** non rilevabile
- **Elementi architettonici decorativi:** assenti
- **Elementi di articolazione volumetrica:** non rilevabile
- **Superfetazioni ed incongruenze:** non rilevabile; corpi chiusi in adiacenza

Rilievi fotografici




FOTO n° 1618 (scheda 97)


FOTO n° 1613 (edificio 3519)


FOTO n° 1614 (edificio 3519)


FOTO n° 1615 (edificio 6633)
