Edifici associati alla Scheda:
ID 142
Edificati Minori associati alla Scheda:
ID 45 ID 46

Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 08/10/2020
- **Non rilevabile:** Le informazioni risultano frammentarie poichè non è stato possibile accedere alla pertinenza per l'assenza del proprietario.
- **Ambito** rurale
- **Località** Orzale 26
- **Denominazione** Vinaglia
- **Tipologia insediativa** edificio isolato su lotto
- **Caratteristiche pertinenza** piscina; pozzo; gruppi di alberature; altri muretti e/o suddivisioni interne; recinzioni; altra area pavimentata (compresi percorsi); area trattata con ghiaia; giardino / area verde
- **Condizioni generali** buone
- **Valutazioni** valore storico-documentale
- **Presenza di edifici/manufatti recenti e/o incongrui** recinzioni


Foto aerea 1954 (1:5000)


Foto aerea 1978 (1:5000)




Foto aerea 1996 (1:5000)


Foto aerea 2016 (1:5000)



Scegli la scala: 1:500 1:1000 1:2000 Inquadra

Informazioni sull'Edificio 142

Unità volumetriche dell'Edificio 142

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
12846	47	40	137.85	2		presente al Catasto Leopoldino
17496			5.37	1		presente al 1954

Periodo costruzione
antica con recupero recente

Tipologia edilizia
casa colonica

Condizioni generali
buone

Valutazioni
valore storico documentale

Usi
- **Uso prevalente:** residenziale
- **Usi presenti:** residenza turistico alberghiera; residenziale saltuario
- **Uso originario:** Abitazione

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** pietra faccia a vista
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato regolare
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** mattoni e o mezzane
- **Elementi architettonici decorativi:** cornici alle finestre; cornici marcapiano, zoccolature, angolari
- **Elementi di articolazione volumetrica:** tettoia; abbaino; portico accostato al volume
- **Superfetazioni ed incongruenze:** nuovi infissi non coerenti; nuovi oscuramenti non coerenti; nuove pensiline a protezione delle aperture; nuovi corpi scala non coerenti; corpi aperti in adiacenza; corpi chiusi in adiacenza

Informazioni sull'Edificato Minore 45

Non rilevabile

Informazioni sull'Edificato Minore 46

Non rilevabile

Rilievi fotografici




FOTO n° 1641 (scheda 99)


FOTO n° 5278 (scheda 99)


FOTO n° 5276 (edificio 142)


FOTO n° 1637 (edificio 142)


FOTO n° 5279 (edificio 142)


FOTO n° 5301 (edificio 142)
