Edifici associati alla Scheda:
ID 7557
Edificati Minori associati alla Scheda:
ID 218 ID 219

Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 02/02/2021
- **Ambito** rurale
- **Località** Ristonchia
- **Denominazione** Spinabbio
- **Tipologia insediativa** casa colonica/aggregato di case coloniche
- **Note**
  Le informazioni e la documentazione fotografica risultano sommarie a causa dell'assenza del proprietario.
- **Caratteristiche pertinenza** pozzo; giardino / area verde
- **Condizioni generali** buone
- **Valutazioni** valore storico-documentale
- **Presenza di edifici/manufatti recenti e/o incongrui** recinzioni


Foto aerea 1954 (1:5000)




Foto aerea 1978 (1:5000)


Foto aerea 1996 (1:5000)


Foto aerea 2016 (1:5000)



Scegli la scala: 1:500 1:1000 1:2000 Inquadra

Informazioni sull'Edificio 7557

Unità volumetriche dell'Edificio 7557

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
1	2820	60	218	263.34	1 (a monte) 2 (a valle)		presente al Catasto Leopoldino

Periodo costruzione
antica con recupero recente

Tipologia edilizia
casa colonica

Condizioni generali
buone

Valutazioni
valore storico documentale

Usi
- **Uso prevalente:** residenziale
- **Usi presenti:**
- **Uso originario:** Abitazione

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** pietra faccia a vista
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato irregolare
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** travicelli in legno e mezzane tavelle
- **Elementi architettonici decorativi:** cornici alle finestre; cornici marcapiano, zoccolature, angolari
- **Elementi di articolazione volumetrica:** tettoia; portico compreso nel volume
- **Superfetazioni ed incongruenze:** nuovi infissi non coerenti; nuovi oscuramenti non coerenti; nuove pensiline a protezione delle aperture; nuove aperture non coerenti; tamponamento di aperture; corpi aperti in adiacenza

Informazioni sull'Edificato Minore 218

Non rilevabile

Informazioni sull'Edificato Minore 219

Non rilevabile

Rilievi fotografici



FOTO n° 4288 (edificio 7557)


FOTO n° 4289 (edificio 7557)


FOTO n° 4290 (edificio 7557)


FOTO n° 4291 (edificio 7557)


FOTO n° 4292 (edificio 7557)
