Edifici associati alla Scheda:
ID 912 ID 914
Edificati Minori associati alla Scheda:
ID 222 ID 223

Informazioni sulla Scheda


- **Data rilevazione** 03/02/2021
- **Ambito** rurale
- **Località** Montecchio 108
- **Tipologia insediativa** nucleo/borgo
- **Caratteristiche pertinenza** incolto; aia
- **Condizioni generali** pessime
- **Valutazioni** valore storico-documentale


Foto aerea 1954 (1:5000)


Foto aerea 1978 (1:5000)


Foto aerea 1996 (1:5000)


Foto aerea 2016 (1:5000)



Scegli la scala: 1:500 1:1000 1:2000 Inquadra

Informazioni sull'Edificio 912

Unità volumetriche dell'Edificio 912

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
8439	74	94	34.57	1		presente al 1954
10523	74	94	10.23	1		presente al 1954

Periodo costruzione
antica (tale e quale)

Tipologia edilizia
annesso rurale (generico)

Condizioni generali
pessime

Valutazioni
valore storico documentale

Usi
- **Uso prevalente:** non in uso
- **Usi presenti:**
- **Uso originario:** Ricovero animali

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** laterizio faccia a vista
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato irregolare
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** travicelli e tavolato in legno
- **Elementi architettonici decorativi:** assenti
- **Elementi di articolazione volumetrica:** assenti
- **Superfetazioni ed incongruenze:** assenti

Informazioni sull'Edificio 914

Unità volumetriche dell'Edificio 914

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
8459	74	94	163.28	1 (a monte) 2 (a valle)		presente al Catasto Leopoldino
8534	74	94	92.51	2		presente al Catasto Leopoldino
8547	74	94	21.13	1		presente al Catasto Leopoldino
8549	74	94	55.09	2		presente al Catasto Leopoldino
8551	74	94	76.81	1		presente al Catasto Leopoldino
10527	74	94	25.04	1		presente al 1954

Periodo costruzione
antica (tale e quale)

Tipologia edilizia
schiera (antica)/palazzo/altro tipo urbano

Condizioni generali
pessime

Valutazioni
valore storico documentale

Usi
- **Uso prevalente:** non in uso
- **Usi presenti:**
- **Uso originario:** Abitazione

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** laterizio e pietra faccia a vista
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** mattoni e o mezzane
- **Elementi architettonici decorativi:** salti di gatto; cornici alle finestre; cornici marcapiano, zoccolature, angolari
- **Elementi di articolazione volumetrica:** portico accostato al volume
- **Superfetazioni ed incongruenze:** altri materiali , tecnologie non coerenti; nuove aperture non coerenti; tamponamento di aperture; corpi aperti in adiacenza

Informazioni sull'Edificato Minore 222

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 222

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
8438	74	94	22.84	1		presente al Catasto Leopoldino

Periodo costruzione
antica

Condizioni generali
pessime

Valutazioni
valore storico documentale

Tipo
manufatto accessorio

Uso prevalente
non in uso

Informazioni sull'Edificato Minore 223

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 223

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
8461	74	94	42.98	1		presente al Catasto Leopoldino

Periodo costruzione
antica

Condizioni generali
pessime

Valutazioni
valore storico documentale

Tipo
deposito attrezzi

Uso prevalente
agricolo e funzioni connesse

Rilievi fotografici



FOTO n° 4397 (scheda 277)


FOTO n° 4398 (scheda 277)


FOTO n° 4394 (edificio 912)


FOTO n° 4395 (edificio 912)


FOTO n° 4373 (edificio 914)


FOTO n° 4374 (edificio 914)


FOTO n° 4375 (edificio 914)


FOTO n° 4377 (edificio 914)


FOTO n° 4378 (edificio 914)


FOTO n° 4379 (edificio 914)


FOTO n° 4380 (edificio 914)


FOTO n° 4382 (edificio 914)


FOTO n° 4383 (edificio 914)


FOTO n° 4385 (edificio 914)


FOTO n° 4386 (edificio 914)


FOTO n° 4387 (edificio 914)


FOTO n° 4388 (edificio 914)


FOTO n° 4389 (edificio 914)


FOTO n° 4391 (edificio 914)


FOTO n° 4392 (edificio 914)


FOTO n° 4554 (edificio 914)


FOTO n° 4553 (edificato minore 222)


FOTO n° 4372 (edificato minore 223)
