Edifici associati alla Scheda:
ID 3580 ID 4976

Informazioni sulla Scheda


- **Data rilevazione** 04/02/2021
- **Ambito** rurale
- **Località** Mammi
- **Denominazione** Poggio Cecani di Sopra
- **Tipologia insediativa** edificio isolato su lotto
- **Caratteristiche pertinenza** giardino / area verde
- **Condizioni generali** pessime
- **Valutazioni** valore storico-documentale


Foto aerea 1954 (1:5000)


Foto aerea 1978 (1:5000)


Foto aerea 1996 (1:5000)


Foto aerea 2016 (1:5000)



Scegli la scala: 1:500 1:1000 1:2000 Inquadra

Informazioni sull'Edificio 3580

Unità volumetriche dell'Edificio 3580

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
12013/1		107	79.2	2		presente al Catasto Leopoldino

Periodo costruzione
antica (tale e quale)

Tipologia edilizia
casa colonica

Condizioni generali
pessime

Valutazioni
valore storico documentale

Usi
- **Uso prevalente:** non in uso
- **Usi presenti:**
- **Uso originario:** Abitazione

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** pietra faccia a vista
- **Prospetti (in prevalenza):** non rilevabile
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** assente
- **Materiali gronda (in prevalenza):** non rilevabile
- **Elementi architettonici decorativi:** non rilevabile
- **Elementi di articolazione volumetrica:** non rilevabile
- **Superfetazioni ed incongruenze:** non rilevabile

Informazioni sull'Edificio 4976

Unità volumetriche dell'Edificio 4976

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
12016/1		271	41.06	1 (a monte) 2 (a valle)		presente al Catasto Leopoldino

Periodo costruzione
antica (tale e quale)

Tipologia edilizia
casa colonica

Condizioni generali
medie

Valutazioni
valore storico documentale

Usi
- **Uso prevalente:** agricolo e funzioni connesse
- **Usi presenti:**
- **Uso originario:** Rimessa agricola

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** pietra faccia a vista
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato regolare
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** marsigliesi portoghesi
- **Materiali gronda (in prevalenza):** mattoni e o mezzane
- **Elementi architettonici decorativi:** cornici alle finestre
- **Elementi di articolazione volumetrica:** tettoia
- **Superfetazioni ed incongruenze:** nuovi infissi non coerenti; corpi aperti in adiacenza

Rilievi fotografici




FOTO n° 4414 (scheda 278)


FOTO n° 4415 (scheda 278)


FOTO n° 4399 (edificio 3580)


FOTO n° 4401 (edificio 3580)


FOTO n° 4403 (edificio 3580)


FOTO n° 4534 (edificio 3580)


FOTO n° 4411 (edificio 4976)


FOTO n° 4405 (edificio 4976)


FOTO n° 4406 (edificio 4976)


FOTO n° 4407 (edificio 4976)


FOTO n° 4408 (edificio 4976)


FOTO n° 4409 (edificio 4976)


FOTO n° 4410 (edificio 4976)
