Edifici associati alla Scheda:
ID 1758, ID 8937

Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 02/09/2020
- **Ambito** rurale
- **Località** Castroncello
- **Tipologia insediativa** insediamento specialistico
- **Caratteristiche pertinenza** area trattata con asfalto; giardino / area verde
- **Condizioni generali** buone
- **Valutazioni** valore storico-documentale


Foto aerea 1954 (1:5000)


Foto aerea 1978 (1:5000)


Foto aerea 1996 (1:5000)


Foto aerea 2016 (1:5000)



Scegli la scala: 1:500 1:1000 1:2000 Inquadra

Informazioni sull'Edificio 1758

Unità volumetriche dell'Edificio 1758

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
9766.89	A		119.54	2	0	presente al Catasto Leopoldino
9768.89	65		91.33	3	0	presente al Catasto Leopoldino

Periodo costruzione
antica con recupero recente

Tipologia edilizia
edificio specialistico (antico)

Condizioni generali
buone

Valutazioni
pregio particolare valore storico

Usi
- **Uso prevalente:** misto
- **Usi presenti:** culto; residenziale permanente

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** intonaco
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato regolare
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** travicelli in legno e mezzane tavelle
- **Elementi architettonici decorativi:** cornici alle finestre

Informazioni sull'Edificio 8937

Unità volumetriche dell'Edificio 8937

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
9762.89	A		311.37			
9764.89	A		40.27			
9767.89	A		9.23			

Periodo costruzione
antica con recupero recente

Tipologia edilizia
edificio specialistico (antico)

Condizioni generali
buone

Valutazioni
pregio particolare valore storico

Usi
- **Uso prevalente:** di servizio
- **Usi presenti:** culto
- **Di servizio specifiche attività:** chiesa

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** pietra faccia a vista
  Alterazioni/elementi da segnalare: facciata principale intonacata
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato regolare
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** mattoni e o mezzane
- **Elementi architettonici decorativi:** cornici marcapiano, zoccolature, angolari
- **Elementi di articolazione volumetrica:** campanile

Rilievi fotografici




FOTO n° 4531 (scheda 283)


FOTO n° 4532 (scheda 283)


FOTO n° 4533 (scheda 283)


FOTO n° 4516 (edificio 1758)


FOTO n° 4517 (edificio 1758)


FOTO n° 4518 (edificio 1758)


FOTO n° 4519 (edificio 1758)


FOTO n° 4520 (edificio 1758)


FOTO n° 4524 (edificio 1758)


FOTO n° 4525 (edificio 1758)


FOTO n° 4526 (edificio 1758)


FOTO n° 4527 (edificio 1758)


FOTO n° 4528 (edificio 1758)


FOTO n° 4529 (edificio 1758)


FOTO n° 4530 (edificio 1758)


FOTO n° 4508 (edificio 8937)


FOTO n° 4509 (edificio 8937)


FOTO n° 4510 (edificio 8937)


FOTO n° 4511 (edificio 8937)


FOTO n° 4512 (edificio 8937)


FOTO n° 4513 (edificio 8937)


FOTO n° 4514 (edificio 8937)


FOTO n° 4515 (edificio 8937)


FOTO n° 4521 (edificio 8937)


FOTO n° 4522 (edificio 8937)


FOTO n° 4523 (edificio 8937)
