**Edifici associati alla Scheda:**
ID 7913

## Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 25/02/2021
- **Ambito** rurale
- **Località** Montanina
- **Denominazione** Valuberti
- **Tipologia insediativa** edificio isolato su lotto
- **Caratteristiche pertinenza** pozzo; incolto
- **Condizioni generali** pessime
- **Valutazioni** valore storico-documentale



Foto aerea 1954 (1:5000)


Foto aerea 1978 (1:5000)




Foto aerea 1996 (1:5000)


Foto aerea 2016 (1:5000)



Scegli la scala: 1:500 1:1000 1:2000 Inquadra

## Informazioni sull'Edificio 7913

### Unità volumetriche dell'Edificio 7913

| N° | Foglio | Particella | Superficie coperta CTR (m²) | N° piani | Piani interrati | Periodizzazione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13451 | 40 | 84 | 39.21 | 1 (a monte) 3 (a valle) | | presente al Catasto Leopoldino |

**Periodo costruzione**
**antica con recupero recente**

**Tipologia edilizia**
**annesso rurale (generico)**

**Condizioni generali**
**buone**

**Valutazioni**
**valore storico documentale**

**Usi**
- **Uso prevalente:**
- **Usi presenti:** residenziale saltuario
- **Uso originario:** Annesso rurale

**Caratteristiche edilizie ed architettoniche**
- **Superfici murarie (in prevalenza):** pietra faccia a vista
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato regolare
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** travicelli in legno e mezzane tavelle
- **Elementi architettonici decorativi:** cornici marcapiano, zoccolature, angolari
- **Elementi di articolazione volumetrica:** assenti
- **Superfetazioni ed incongruenze:** nuovi oscuramenti non coerenti

## Rilievi fotografici





FOTO n° 4637 (scheda 287)


FOTO n° 4634 (edificio 7913)


FOTO n° 4635 (edificio 7913)


FOTO n° 4636 (edificio 7913)
