Report Scheda *dettagliata N°289*

Comune di Castiglion Fiorentino

Edifici associati alla Scheda:
ID 8209, ID 8211

Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 19/09/2020
- **Ambito** rurale
- **Località** Bivio 100/103
- **Denominazione** I Finocchi
- **Tipologia insediativa** edificio isolato su lotto
- **Caratteristiche pertinenza** pozzo; gruppi di alberature; area trattata con ghiaia; giardino / area verde
- **Condizioni generali** buone
- **Valutazioni** valore nullo



Foto aerea 1954 (1:5000)




Foto aerea 1978 (1:5000)



Foto aerea 1996 (1:5000)



Foto aerea 2016 (1:5000)



Scegli la scala: 1:500 1:1000 1:2000 Inquadra

Informazioni sull'Edificio 8209

Unità volumetriche dell'Edificio 8209

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
9434.85	69		100.53	1	0	presente al 1954

Periodo costruzione
antica con recupero recente

Tipologia edilizia
annesso rurale (generico)

Condizioni generali
buone

Valutazioni
valore nullo

Usi
- **Uso prevalente:** agricolo e funzioni connesse
- **Usi presenti:**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** intonaco
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato regolare
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** marsigliesi portoghesi
- **Materiali gronda (in prevalenza):** elementi del manto
- **Elementi architettonici decorativi:** assenti
- **Elementi di articolazione volumetrica:** assenti
- **Superfetazioni ed incongruenze:** assenti

Informazioni sull'Edificio 8211

Unità volumetriche dell'Edificio 8211

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
9439.95	69	411.45		2	0	presente al Catasto Leopoldino
9442.95	69	49.16		2	0	presente al 1998
9443.85	69	14.44		2	0	presente al 1998
9444.85	69	50.24		2	0	presente al 1954

Periodo costruzione
antica con recupero recente

Tipologia edilizia
casa colonica

Condizioni generali
buone

Valutazioni
pregio particolare valore storico

Usi
- **Uso prevalente:** residenziale
- **Usi presenti:** attività produttiva agricola

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** laterizio e pietra faccia a vista
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato irregolare
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** travicelli in legno e mezzane tavelle
- **Elementi architettonici decorativi:** cornici alle finestre
- **Elementi di articolazione volumetrica:** tettoia
- **Superfetazioni ed incongruenze:** corpi chiusi in adiacenza

Rilievi fotografici




FOTO n° 4692 (scheda 289)



FOTO n° 4693 (scheda 289)



FOTO n° 4694 (scheda 289)



FOTO n° 4695 (scheda 289)



FOTO n° 4696 (scheda 289)



FOTO n° 4697 (scheda 289)



FOTO n° 4698 (scheda 289)



FOTO n° 4699 (edificio 8209)



FOTO n° 4673 (edificio 8211)



FOTO n° 4674 (edificio 8211)



FOTO n° 4675 (edificio 8211)



FOTO n° 4676 (edificio 8211)



FOTO n° 4677 (edificio 8211)



FOTO n° 4678 (edificio 8211)



FOTO n° 4679 (edificio 8211)



FOTO n° 4680 (edificio 8211)



FOTO n° 4681 (edificio 8211)



FOTO n° 4682 (edificio 8211)



FOTO n° 4683 (edificio 8211)



FOTO n° 4684 (edificio 8211)



FOTO n° 4685 (edificio 8211)



FOTO n° 4686 (edificio 8211)



FOTO n° 4687 (edificio 8211)



FOTO n° 4688 (edificio 8211)



FOTO n° 4689 (edificio 8211)



FOTO n° 4690 (edificio 8211)



FOTO n° 4691 (edificio 8211)

