Edifici associati alla Scheda:
ID 3920 ID 3988 ID 6714
Edificati Minori associati alla Scheda:
ID 243

Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 19/09/2020
- **Ambito** rurale
- **Località** Brolio 99
- **Tipologia insediativa** lineare lungo strada
- **Caratteristiche pertinenza** pozzo; incolto; gruppi di alberature
- **Condizioni generali** pessime
- **Valutazioni** valore nullo



Foto aerea 1954 (1:5000)



Foto aerea 1978 (1:5000)



Foto aerea 1996 (1:5000)



Foto aerea 2016 (1:5000)



Scegli la scala: 1:500 1:1000 1:2000 Inquadra

Informazioni sull'Edificio 3920

Unità volumetriche dell'Edificio 3920

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
9476.85	84	99.2	2	0	presente al Catasto Leopoldino
9482.85	84	156.4	2	0	presente al Catasto Leopoldino
9484.85	84	16.85	2	0	presente al Catasto Leopoldino
9491		24.24	1	0	presente al 1954

Periodo costruzione
antica (tale e quale)

Tipologia edilizia
casa colonica

Condizioni generali
pessime

Valutazioni
valore storico documentale

Usi
- **Uso prevalente:** non in uso
- **Usi presenti:** dismesso

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** laterizio e pietra faccia a vista con tracce di intonaco
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato irregolare
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** mattoni e o mezzane
- **Elementi architettonici decorativi:** cornici alle finestre
- **Elementi di articolazione volumetrica:** portico compreso nel volume; portico accostato al volume
- **Superfetazioni ed incongruenze:** tamponamento di aperture; corpi chiusi in adiacenza

Informazioni sull'Edificio 3988

Unità volumetriche dell'Edificio 3988

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
9422.85	334	25.35	1	0	presente al 1998
9499.85	212	29.74	1	0	presente al 1998

Periodo costruzione
antica (tale e quale)

Tipologia edilizia
annesso rurale (generico)

Condizioni generali
pessime

Valutazioni
valore nullo

Usi
- **Uso prevalente:** non in uso
- **Usi presenti:** dismesso

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** laterizio faccia a vista
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato regolare
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** marsigliesi portoghesi
- **Materiali gronda (in prevalenza):** mattoni e o mezzane
- **Elementi architettonici decorativi:** assenti
- **Elementi di articolazione volumetrica:** assenti
- **Superfetazioni ed incongruenze:** assenti

Informazioni sull'Edificio 6714

Unità volumetriche dell'Edificio 6714

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
641.85	212	37.45	1	0	presente al 1998

Periodo costruzione
antica (tale e quale)

Tipologia edilizia
annesso rurale (generico)

Condizioni generali
pessime

Valutazioni
valore nullo

Usi
- **Uso prevalente:** non in uso
- **Usi presenti:** dismesso

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** laterizio faccia a vista
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato irregolare
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** assente
- **Materiali gronda (in prevalenza):** non rilevabile
- **Elementi architettonici decorativi:** assenti
- **Elementi di articolazione volumetrica:** assenti
- **Superfetazioni ed incongruenze:** assenti

Informazioni sull'Edificato Minore 243

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 243

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
647.85	212	55.53	1	0	presente al 1998

Periodo costruzione
antica

Condizioni generali
pessime

Valutazioni
degrado o incongruenza

Tipo
tettoia

Uso prevalente
agricolo e funzioni connesse

Rilievi fotografici




FOTO n° 4724 (scheda 290)



FOTO n° 4725 (scheda 290)



FOTO n° 4726 (scheda 290)



FOTO n° 4727 (scheda 290)



FOTO n° 4728 (scheda 290)



FOTO n° 4706 (edificio 3920)



FOTO n° 4701 (edificio 3920)



FOTO n° 4702 (edificio 3920)



FOTO n° 4704 (edificio 3920)



FOTO n° 4705 (edificio 3920)



FOTO n° 4706 (edificio 3920)



FOTO n° 4707 (edificio 3920)



FOTO n° 4708 (edificio 3920)



FOTO n° 4709 (edificio 3920)



FOTO n° 4710 (edificio 3920)



FOTO n° 4711 (edificio 3920)



FOTO n° 4712 (edificio 3920)



FOTO n° 4713 (edificio 3920)



FOTO n° 4714 (edificio 3920)



FOTO n° 4715 (edificio 3920)



FOTO n° 4719 (edificio 3988)



FOTO n° 4719 (edificio 3988)



FOTO n° 4720 (edificio 3988)



FOTO n° 4721 (edificio 6714)



FOTO n° 4722 (edificio 6714)

