**Edifici associati alla Scheda:**
ID 6024 ID 6026

## Informazioni sulla Scheda


- **Data rilevazione** 27/02/2021
- **Ambito** rurale
- **Località** Montecchio 109
- **Tipologia insediativa** edificio isolato su lotto
- **Caratteristiche pertinenza** pozzo; altri muretti e/o suddivisioni interne; recinzioni; giardino / area verde
- **Condizioni generali** buone
- **Valutazioni** valore storico-documentale
- **Presenza di edifici/manufatti recenti e/o incongrui** recinzioni


Foto aerea 1954 (1:5000)


Foto aerea 1978 (1:5000)


Foto aerea 1996 (1:5000)


Foto aerea 2016 (1:5000)



Scegli la scala: 1:500 1:1000 1:2000 Inquadra

## Informazioni sull'Edificio 6024

**Unità volumetriche dell'Edificio 6024**

| N° | Foglio | Particella | Superficie coperta CTR (m²) | N° piani | Piani interrati | Periodizzazione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8235 | | | 19.65 | 1 | | presente al 2007 |
| 16553:74 | 69 | | 45.3 | 1 | | presente al Catasto Leopoldino |

**Periodo costruzione**
**antica con recupero recente**

**Tipologia edilizia**
**annesso rurale (generico)**

**Condizioni generali**
**buone**

**Valutazioni**
**valore storico documentale**

**Usi**
- **Uso prevalente:** misto
- **Usi presenti:**
- **Uso originario:** Rimessa

**Caratteristiche edilizie ed architettoniche**
- **Superfici murarie (in prevalenza):** pietra faccia a vista
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato regolare
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** mattoni e o mezzane
- **Elementi architettonici decorativi:** assenti
- **Elementi di articolazione volumetrica:** assenti
- **Superfetazioni ed incongruenze:** corpi chiusi in adiacenza

## Informazioni sull'Edificio 6026

**Unità volumetriche dell'Edificio 6026**

| N° | Foglio | Particella | Superficie coperta CTR (m²) | N° piani | Piani interrati | Periodizzazione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8231:74 | 69 | | 118.4 | 1 (a monte) 3 (a valle) | | presente al Catasto Leopoldino |
| 8217:74 | 69 | | 36.48 | 2 | | presente al Catasto Leopoldino |
| 8221:74 | 69 | | 19.44 | 1 | | presente al 1954 |
| 8231:74 | 69 | | 11.33 | 2 | | presente al 1954 |

**Periodo costruzione**
**antica con ricostruzione recente**

**Tipologia edilizia**
**casa colonica**

**Condizioni generali**
**buone**

**Valutazioni**
**valore storico documentale**

**Usi**
- **Uso prevalente:** residenziale
- **Usi presenti:**
- **Uso originario:** Abitazione

**Caratteristiche edilizie ed architettoniche**
- **Superfici murarie (in prevalenza):** laterizio e pietra faccia a vista
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato irregolare
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** mattoni e o mezzane
- **Elementi architettonici decorativi:** cornici alle finestre; cornici marcapiano, zoccolature, angolari
- **Elementi di articolazione volumetrica:** portico accostato al volume
- **Superfetazioni ed incongruenze:** nuovi infissi non coerenti; nuovi oscuramenti non coerenti; tamponamento di aperture; corpi chiusi in adiacenza

## Rilievi fotografici





FOTO n° 4778 (scheda 291)


FOTO n° 4777 (scheda 291)


FOTO n° 4779 (scheda 291)


FOTO n° 4750 (edificio 6024)


FOTO n° 4751 (edificio 6024)


FOTO n° 4745 (edificio 6026)


FOTO n° 4746 (edificio 6026)


FOTO n° 4747 (edificio 6026)


FOTO n° 4749 (edificio 6026)


FOTO n° 4752 (edificio 6026)


FOTO n° 4753 (edificio 6026)


FOTO n° 4755 (edificio 6026)


FOTO n° 4756 (edificio 6026)


FOTO n° 4757 (edificio 6026)


FOTO n° 4759 (edificio 6026)


FOTO n° 4763 (edificio 6026)


FOTO n° 4765 (edificio 6026)


FOTO n° 4767 (edificio 6026)


FOTO n° 4768 (edificio 6026)
