Edifici esaminati alla Scheda:
Edificio 3463, Edificio 3445, Edificio 3446, Edificio 3584, Edificio 5562, Edificio 5563, Edificio 5564, Edificio 5565, Edificio 5566
Edifici Minori esaminati alla Scheda:
Edificio 349

Informazioni sull'Edificio Scheda

- **Data rilevazione:** 01/07/2021
- **Anidide:** Lodo
- **Località:** Gabronello 71
- **Località Catastale:** Gabronello
- **Tipologia insediativa:** villa a villa/fattoria
- **Caratteristiche pertinenza** piscina, barbacue, pozzo, alberi ricordo e/o significativi interne, recinzioni, altre area
- **Caratteristiche esterne** area cortilizia, area agricola
- **Interessamento**
- **Vincolo** (Vincolo Architettonico/Monumentale)











Scegli le scale: 1:500 | 1000 | 2000 Geografia

Informazioni sull'Edificio 3463

Non rilevabile

Uso:
- **Uso prevalente:** non si usa
- **Usi presenti:** dismessi

Informazioni sull'Edificio 3445

Non rilevabile

Periodo costruzione	Uso
antica (data e quote)	• **Uso prevalente:**
	• **Usi presenti:** dismessi

Condizioni generali
- **rudere**

Mantenimento
- **valore nullo**

Informazioni sull'Edificio 3446

Grafo radiometrico dell'Edificio 3446
N° - Foglio Particella Superficie coperta CTR (m²) N° piani Piani interrati Pertinenziazione
1355/180 - 1% - 245 € - 1 - 0 - presenti # 1954

Periodo costruzione	Uso	Caratteristiche edilizie ed architettoniche
antica (data e quote)	• **Uso prevalente:** non si usa • **Usi presenti:** dismessi	• **Superfici murarie (in prevalenza):** laterizio faccia a vista • **Proprietà (in prevalenza):** muratura regolare • **Materiali murature di copertura (in prevalenza):** coppi/pietre portoghesi • **Materiali grande (in prevalenza):** bozzetti in legno a mezzana lavelle • **Materiali ornato (in prevalenza):** non rilevabile • **Elementi di articolazione volumetrica:** non rilevabile • **Superficiestesi ed incongruenze:** assenti
Tipologia edilizia		
annessa rurale (generico)		
Condizioni generali		
rudere		
Mantenimento		
valore nullo		

Informazioni sull'Edificio 3584

Grafo radiometrico dell'Edificio 3584
N° - Foglio Particella Superficie coperta CTR (m²) N° piani Piani interrati Pertinenziazione
1344 - 1% - 1128.48 - 2 - 0 - presenti # 1954
1344 - - 94.07 - 1 - 0 - presenti # 1954

Periodo costruzione	Uso	Caratteristiche edilizie ed architettoniche
antica con trasformazione recente	• **Uso prevalente:** residenziale • **Usi presenti:** locali in parte	• **Superfici murarie (in prevalenza):** intonaco • **Proprietà (in prevalenza):** muratura regolare • **Materiali murature di copertura (in prevalenza):** coppi laterizi • **Materiali grande (in prevalenza):** travi in legno • **Materiali ornato (in prevalenza):** non rilevabile • **Elementi architettonici decorativi:** cornici alla finestra, cornici marcapiano, cornici di gronda • **Elementi di articolazione volumetrica:** assenti • **Superficiestesi ed incongruenze:** stato visivo di abbandono
Tipologia edilizia		
casa colonica		
Condizioni generali		
rudere		
Mantenimento		
grado particolare valore storico		

Informazioni sull'Edificio 5562

Grafo radiometrico dell'Edificio 5562
N° - Foglio Particella Superficie coperta CTR (m²) N° piani Piani interrati Pertinenziazione
1355/180 - 1% - 70.91 - 1 - 0 - presenti # 1954

Periodo costruzione	Uso	Caratteristiche edilizie ed architettoniche
antica (data e quote)	• **Uso prevalente:** non si usa • **Usi presenti:** dismesso	• **Superfici murarie (in prevalenza):** laterizio faccia a vista • **Proprietà (in prevalenza):** muratura regolare • **Materiali murature di copertura (in prevalenza):** coppi laterizi • **Materiali grande (in prevalenza):** travi in legno • **Materiali ornato (in prevalenza):** non rilevabile • **Elementi architettonici decorativi:** assenti • **Elementi di articolazione volumetrica:** non rilevabile • **Superficiestesi ed incongruenze:** non rilevabile
Tipologia edilizia		
annessa rurale (generico)		
Condizioni generali		
rudere		
Mantenimento		
valore nullo		

Informazioni sull'Edificio 5563

Grafo radiometrico dell'Edificio 5563
N° - Foglio Particella Superficie coperta CTR (m²) N° piani Piani interrati Pertinenziazione
1355/180 - 1% - 108.46 - 1 - 0 - presenti # 1954

Periodo costruzione	Uso	Caratteristiche edilizie ed architettoniche
antica (data e quote)	• **Uso prevalente:** non si usa • **Usi presenti:** dismesso	• **Superfici murarie (in prevalenza):** laterizio faccia a vista • **Proprietà (in prevalenza):** muratura regolare • **Materiali murature di copertura (in prevalenza):** coppi laterizi • **Materiali grande (in prevalenza):** travi in legno • **Materiali ornato (in prevalenza):** non rilevabile • **Elementi architettonici decorativi:** assenti • **Elementi di articolazione volumetrica:** non rilevabile • **Superficiestesi ed incongruenze:** cavità (canna fumaria, scalabrinatura) presente a e esterno, pannelli fotovoltaici a valle (...)
Tipologia edilizia		
annessa rurale (generico)		
Condizioni generali		
rudere		
Mantenimento		
valore nullo		

Informazioni sull'Edificio 5564

Grafo radiometrico dell'Edificio 5564
N° - Foglio Particella Superficie coperta CTR (m²) N° piani Piani interrati Pertinenziazione
1355/180 - 1% - 1124 - 1 - 0 - presenti # 1954

Periodo costruzione	Uso	Caratteristiche edilizie ed architettoniche
antica (data e quote)	• **Uso prevalente:** agricolo e funzioni connesse • **Usi presenti:** dismesso, attività produttive agricole	• **Superfici murarie (in prevalenza):** laterizio faccia a vista • **Proprietà (in prevalenza):** muratura regolare • **Materiali murature di copertura (in prevalenza):** coppi/pietre portoghesi • **Materiali grande (in prevalenza):** travi in legno • **Materiali ornato (in prevalenza):** non rilevabile • **Elementi architettonici decorativi:** assenti • **Elementi di articolazione volumetrica:** non rilevabile • **Superficiestesi ed incongruenze:** area aperta e attraversa
Tipologia edilizia		
annessa rurale (generico)		
Condizioni generali		
rudere		
Mantenimento		
valore storico documentale		

Informazioni sull'Edificio 5565

Grafo radiometrico dell'Edificio 5565
N° - Foglio Particella Superficie coperta CTR (m²) N° piani Piani interrati Pertinenziazione
1355/180 - 1% - 1124 - 1 - 0 - presenti # 1954

Periodo costruzione	Uso	Caratteristiche edilizie ed architettoniche
recente (completa Rete antica)	• **Uso prevalente:** agricolo e funzioni connesse • **Usi presenti:** attività produttive agricole	• **Superfici murarie (in prevalenza):** laterizio faccia a vista • **Proprietà (in prevalenza):** muratura regolare • **Materiali murature di copertura (in prevalenza):** coppi/pietre portoghesi • **Materiali grande (in prevalenza):** travi in legno • **Materiali ornato (in prevalenza):** non rilevabile • **Elementi architettonici decorativi:** Cornelli in cemento a bavellon, cornici in cls, fasci in legno, finture di chiavaie, (...) • **Elementi di articolazione volumetrica:** assenti • **Superficiestesi ed incongruenze:** assenti
Tipologia edilizia		
capannone isolato		
Condizioni generali		
pessimo		
Mantenimento		
valore nullo		

Informazioni sull'Edificio 5566

Grafo radiometrico dell'Edificio 5566
N° - Foglio Particella Superficie coperta CTR (m²) N° piani Piani interrati Pertinenziazione
1355/180 - 1% - 1124 - 1 - 0 - presenti # 1954

Periodo costruzione	Uso	Caratteristiche edilizie ed architettoniche
antica (data e quote)	• **Uso prevalente:** non si usa • **Usi presenti:** dismesso	• **Superfici murarie (in prevalenza):** laterizio faccia a vista • **Proprietà (in prevalenza):** muratura regolare • **Materiali murature di copertura (in prevalenza):** coppi/pietre portoghesi • **Materiali grande (in prevalenza):** non rilevabile • **Materiali ornato (in prevalenza):** Cornelli in cemento a bavellon, cornici in cls, fasci in legno, finture di chiavaie, (...) • **Elementi architettonici decorativi:** assenti • **Elementi di articolazione volumetrica:** non rilevabile • **Superficiestesi ed incongruenze:** assenti
Tipologia edilizia		
annessa rurale (generico)		
Condizioni generali		
pessimo		
Mantenimento		
valore storico documentale		

Informazioni sull'Edificio Minore 349

Non rilevabile

Uso:
- **non si usa**

Rilievi fotografici




FOTO_3463 (scheda 292)


FOTO_3463 (scheda 292)


FOTO_3463 (scheda 292)


FOTO_3463 (scheda 292)


FOTO_3463 (scheda 292)


FOTO_3463 (scheda 292)


FOTO_3463 (scheda 292)



FOTO_3463 (scheda 292)


FOTO_3463 (scheda 292)


FOTO_3463 (scheda 292)


FOTO_3463 (scheda 292)


FOTO_3463 (scheda 292)


FOTO_3463 (scheda 292)


FOTO_3463 (scheda 292)


FOTO_3463 (scheda 292)


FOTO_3463 (scheda 292)


FOTO_3463 (scheda 292)


FOTO_3463 (scheda 292)


FOTO_3463 (scheda 292)


FOTO_3463 (scheda 292)


FOTO_3463 (scheda 292)


FOTO_3463 (scheda 292)


FOTO_3463 (scheda 292)


FOTO_3463 (scheda 292)


FOTO_3463 (scheda 292)


FOTO_3463 (scheda 292)


FOTO_3463 (scheda 292)


FOTO_3463 (scheda 292)


FOTO_3463 (scheda 292)


FOTO_3463 (scheda 292)


FOTO_3463 (scheda 292)


FOTO_3463 (scheda 292)


FOTO_3463 (scheda 292)


FOTO_3463 (scheda 292)

FOTO_3463 (scheda 292)

FOTO_3463 (scheda 292)

FOTO_3463 (scheda 292)

FOTO_3463 (scheda 292)

FOTO_3463 (scheda 292)