Edifici associati alla Scheda:
ID 8945

Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 02/03/2021
- **Ambito** rurale
- **Località** Pieve di Chio 84
- **Denominazione** San Martino di Sotto
- **Tipologia insediativa** edificio isolato su lotto
- **Caratteristiche pertinenza** pozzo; altri muretti e/o suddivisioni interne; recinzioni; altra area pavimentata (compresi percorsi); giardino / area verde
- **Condizioni generali** buone
- **Valutazioni** valore storico-documentale
- **Presenza di edifici/manufatti recenti e/o incongrui** recinzioni



Foto aerea 1954 (1:5000)




Foto aerea 1978 (1:5000)



Foto aerea 1996 (1:5000)



Foto aerea 2016 (1:5000)



Scegli la scala: 1:500 1:1000 1:2000 Inquadra

Informazioni sull'Edificio 8945

Unità volumetriche dell'Edificio 8945

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
17446			112.51	1 (a monte) 2 (a valle)		presente al 1954
17447			9.99	1		presente al 1998
17448			10.88	1		presente al 1954

Periodo costruzione
antica con recupero recente

Tipologia edilizia
casa colonica

Condizioni generali
buone

Valutazioni
valore storico documentale

Usi
- **Uso prevalente:** residenziale
- **Usi presenti:** culto
- **Uso originario:** Abitazione

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** laterizio e pietra faccia a vista
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato irregolare
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** non tradizionali (travetti in cemento e tavelloni, soletta in cls, travi in legno, finitura di intonaco...)
- **Elementi architettonici decorativi:** cornici alle finestre; cornici marcapiano, zoccolature, angolari
- **Elementi di articolazione volumetrica:** tettoia; portico accostato al volume
- **Superfetazioni ed incongruenze:** nuovi infissi non coerenti; nuovi oscuramenti non coerenti; modifica copertura non coerente; corpi aperti in adiacenza; corpi chiusi in adiacenza

Rilievi fotografici



FOTO n° 4882 (scheda 295)



FOTO n° 4883 (scheda 295)



FOTO n° 4884 (scheda 295)



FOTO n° 4885 (edificio 8945)



FOTO n° 4886 (edificio 8945)



FOTO n° 4887 (edificio 8945)



FOTO n° 4888 (edificio 8945)



FOTO n° 4889 (edificio 8945)



FOTO n° 4890 (edificio 8945)



FOTO n° 4891 (edificio 8945)



FOTO n° 4892 (edificio 8945)

