Edifici associati alla Scheda:
ID 1800 ID 1801 ID 1802 ID 8250

Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 10/10/2020
- **Ambito** rurale
- **Località** Brolio 67
- **Denominazione** Sant'Enrico
- **Tipologia insediativa** casa colonica/aggregato di case coloniche
- **Caratteristiche pertinenza** altri muretti e/o suddivisioni interne; area trattata con ghiaia; aia; giardino / area verde
- **Condizioni generali** buone
- **Valutazioni** valore nullo




Foto aerea 1954 (1:5000)


Foto aerea 1978 (1:5000)


Foto aerea 1996 (1:5000)


Foto aerea 2016 (1:5000)



Scegli la scala: 1:500 1:1000 1:2000 Inquadra

Informazioni sull'Edificio 1800

Unità volumetriche dell'Edificio 1800

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
13355	108	11	115.58	1	0	presente al 1954

Periodo costruzione
antica (tale e quale)

Tipologia edilizia
annesso rurale (generico)

Condizioni generali
pessime

Valutazioni
valore storico documentale

Usi
- **Uso prevalente:** agricolo e funzioni connesse
- **Usi presenti:** attività produttiva agricola

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** laterizio faccia a vista
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato regolare
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** assente
- **Elementi architettonici decorativi:** contrafforti
- **Elementi di articolazione volumetrica:** assenti
- **Superfetazioni ed incongruenze:** assenti

Informazioni sull'Edificio 1801

Unità volumetriche dell'Edificio 1801

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
17461	108	11	312.11	2	0	presente al 1954
17463	108	11	45.31	2	0	presente al 1954
17464	108	11	172.59	2	1	non classificato

Periodo costruzione
antica con ricostruzione recente

Tipologia edilizia
villa padronale

Condizioni generali
buone

Valutazioni
valore storico documentale

Usi
- **Uso prevalente:** residenziale
- **Usi presenti:** residenziale permanente

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** intonaco
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato regolare
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** marsigliesi portoghesi
- **Materiali gronda (in prevalenza):** non tradizionali (travetti in cemento e tavelloni, soletta in cls, travi in legno, finitura di intonaco...)
- **Elementi architettonici decorativi:** cornici alle finestre; cornici marcapiano, zoccolature, angolari
- **Elementi di articolazione volumetrica:** balcone; portico compreso nel volume
- **Superfetazioni ed incongruenze:** nuovi corpi scala non coerenti

Informazioni sull'Edificio 1802

Unità volumetriche dell'Edificio 1802

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
13357	108	11	66.47	1	0	presente al 1954

Periodo costruzione
antica (tale e quale)

Tipologia edilizia
annesso rurale (generico)

Condizioni generali
medie

Valutazioni
valore storico documentale

Usi
- **Uso prevalente:** agricolo e funzioni connesse
- **Usi presenti:** allevamento

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** intonaco
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato regolare
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** marsigliesi portoghesi
- **Materiali gronda (in prevalenza):** non tradizionali (travetti in cemento e tavelloni, soletta in cls, travi in legno, finitura di intonaco...)
- **Elementi architettonici decorativi:** assenti
- **Elementi di articolazione volumetrica:** assenti
- **Superfetazioni ed incongruenze:** assenti

Informazioni sull'Edificio 8250

Unità volumetriche dell'Edificio 8250

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
13354	108	68	304.6	1	0	presente al 1998

Periodo costruzione
recente (compreso finto antico)

Tipologia edilizia
annesso rurale (generico)

Condizioni generali
buone

Valutazioni
valore nullo

Usi
- **Uso prevalente:** di servizio
- **Usi presenti:** privato

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** intonaco
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato simmetrico
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** marsigliesi portoghesi
- **Materiali gronda (in prevalenza):** non tradizionali (travetti in cemento e tavelloni, soletta in cls, travi in legno, finitura di intonaco...)
- **Elementi architettonici decorativi:** assenti
- **Elementi di articolazione volumetrica:** assenti
- **Superfetazioni ed incongruenze:** assenti

Rilievi fotografici



FOTO n° 5013 (scheda 299)


FOTO n° 5014 (scheda 299)


FOTO n° 5015 (scheda 299)


FOTO n° 5017 (scheda 299)


FOTO n° 5018 (scheda 299)


FOTO n° 5019 (scheda 299)


FOTO n° 4993 (edificio 1800)


FOTO n° 4994 (edificio 1800)


FOTO n° 4995 (edificio 1800)


FOTO n° 4996 (edificio 1800)


FOTO n° 5098 (edificio 1800)


FOTO n° 5000 (edificio 1801)


FOTO n° 5001 (edificio 1801)


FOTO n° 5002 (edificio 1801)


FOTO n° 5003 (edificio 1801)


FOTO n° 5004 (edificio 1801)


FOTO n° 5005 (edificio 1801)


FOTO n° 5006 (edificio 1801)


FOTO n° 5007 (edificio 1801)


FOTO n° 5008 (edificio 1801)


FOTO n° 5010 (edificio 1801)


FOTO n° 5011 (edificio 1801)


FOTO n° 5012 (edificio 1801)


FOTO n° 5009 (edificio 1802)


FOTO n° 5096 (edificio 1802)


FOTO n° 4997 (edificio 8250)


FOTO n° 4998 (edificio 8250)


FOTO n° 4999 (edificio 8250)
